

**WVGZZZ1TZKW994625**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	237.297 km
<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Restlauf bis Service</b>	-500 km
<b>Typ/Modell</b>	TOURAN	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	08/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WVGZZZ1TZKW994625	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	26.08.2019	<b>Polster/Farbe</b>	Alcantara/Stoff / Schwarz-Anthrazit
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Grau
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Lampe) - fehlt - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
4	Rad/Reifen	Drucksensor - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen
5	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag
6	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Karosserie	C-Säule links - Kratzer - Smart Repair
11	Schweller links	Einstieg - Delle(n)
12	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - Smart Repair
13	Interieur	Innenraum - Kratzer

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Tirefit komplett

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



---

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/55 R17 94V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/60 R16 96H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	TOURAN	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	237.297 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WVGZZZ1TZKW994625	<b>Erstzulassung</b>	26.08.2019

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	117 µm
2	Dachholm links	115 µm
3	Dachholm rechts	105 µm
4	Heckklappe/-tür	113 µm
5	Kotflügel links	103 µm
6	Kotflügel rechts	93 µm
7	Motorhaube	114 µm
8	Schweller links	72 µm
9	Schweller rechts	95 µm
10	Seitenwand links	111 µm
11	Seitenwand rechts	119 µm
12	Tür hinten links	114 µm
13	Tür hinten rechts	115 µm
14	Tür vorne links	116 µm
15	Tür vorne rechts	117 µm

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges




Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges




Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges




Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



**Abbildung 55:** Sonstiges



**Abbildung 56:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Lampe) - fehlt - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #3:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Drucksensor - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen




**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #5:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #6:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #6:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #6:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #6:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #6:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Sm... Repair



**Beschädigung #10:** Karosserie: C-Säule links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Schweller links: Einstieg - Delle(n)



**Beschädigung #11:** Schweller links: Einstieg - Delle(n)



**Beschädigung #11:** Schweller links: Einstieg - Delle(n)



**Beschädigung #12:** Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Smart Repair



**Beschädigung #12:** Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Smart Repair



**Beschädigung #12:** Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Smart Repair



**Beschädigung #13:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #13:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #13:** Interieur: Innenraum - Kratzer




**Beschädigung #13:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #13:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #13:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #13:** Interieur: Innenraum - Kratzer