



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002017709
Besichtigt am: 22.07.2025 14:08
Berichts-Nr: 8744140
FIN: WVGZZZ5NZNM065967



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | SUV |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | Tiguan |
| HSN / TSN: | 0603 / CLE |
| Erstzulassungsdatum: | 29.06.2022 |
| Laufleistung: | 70.107 km |
| Farbe: | Deep Black Perleffekt |
| Farbe Dach: | Deep Black Perleffekt |
| Antriebsart: | Allrad |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Fahrzeuglänge: | |
| Fahrzeughöhe: | |
| Fahrzeugbreite: | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Radstand: | |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Alcantara |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Beide |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|--|
| "Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernriegelung | Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum | -, Fensterheberschaltern, Türzuehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt |
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten | Chromleisten an den Seitenfenstern |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn | Dachhimmel |
| 3 Kopfstützen hinten | Dachreling silber eloxiert |
| 4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19 | Dämpfung hinten, Basis 1 |
| 4 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H | Dämpfung vorn |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l | Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW | Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF | Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar |
| 8 Lautsprecher | Digitaler Radioempfang DAB+ |
| Abbiege- und Schlechtwetterlicht | Diversity-Antenne für FM-Empfang |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | Doppelkupplungsgetriebe DQ381 |
| Abgasnorm EU6 AP | Doppelton-Signalhorn |
| Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel | Drehstromgenerator 140 A |
| Ablagefächer in der Dachkonsole | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze |
| AirStop®-Reifen 235/50 R 19 | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| Allradantrieb 4MOTION | Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer |
| Ambientebeleuchtung 30-farbig | ECO-Funktion |
| Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) vorn | Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet) |
| Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung | Elektrische Luftzusatzheizung |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| Außenspiegel rechts, konvex | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion |
| Außenspiegelgehäuse silber lackiert | Fahrprofilauswahl |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Batterie 420A (70Ah) | Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N- |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Fernriegelung für Rücksitzlehne |
| Beifahrersitzlehne komplett umklappbar | Fertigungsablauf Mexiko |
| Bergabfahrassistent | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Fußgängererkennung |
| Betriebsspannung 12 V | Fußhebelwerk "Standard" |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland) | Gepäcknetz |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Gepäckraumabdeckung |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

| | |
|---|---|
| Gepäckraumauskleidung in Textil | Normal-Lackierung |
| Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar | Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) |
| Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar | Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert |
| Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose | Ohne 2. Batterie |
| Halterung für Verbandkasten/Warndreieck | Ohne Ablagenpaket/box |
| Innenspiegel automatisch abblendend | Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR |
| IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte | Ohne alternativ-Antriebssystem |
| ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze | Ohne Aufkleber und Embleme |
| Kältemittel R1234yf | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach) |
| Keine Aktionsausführung | Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV) |
| Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik | Ohne Feuerlöscher |
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE) | Ohne Garagentoröffner |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Head-Up Display |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser | Ohne Heckspoiler |
| Kraftstoffsystem Diesel | Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne |
| Kühlergrill | Ohne Ladedose |
| Kurzheck | Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG) |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| LED-Rückleuchten dunkelrot | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Leergewichtsbereich Standard | Ohne spezielle Aufkleber/Schilder |
| Lendenwirbelstützen vorn | Ohne Sprachsteuerung |
| Leuchte im Fußraum vorn | Ohne Spurwechselassistent |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht | Ohne Überführungsausrüstung |
| Linkslenker | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Mit Individualeinbau | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen | Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe |
| Mittelarmlehne vorn | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" |
| Motorenstart Standard | Radio |
| Müdigkeitserkennung | Radschrauben Standard |
| Multifunktionskamera | Radstand |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen | Rechtsverkehr |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Regensensor |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Regionscode " ECE " für Radio |
| Nebelschlussleuchte | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Netztrennwand | Reifenkontrollanzeige |
| Nicht Heissland | Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | Schalthebelknauf in Leder |
| | Scheibenbremsen hinten |
| | Scheibenbremsen vorn |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Variante co2
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Hankook | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 5,0 mm |
| Hankook | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 5,0 mm |
| Hankook | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 6,0 mm |
| Hankook | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 235/50 R 19 99 V | 6,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 235/55 R 18 104 H | 4,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 235/55 R 18 104 H | 4,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 235/55 R 18 104 H | 5,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 235/55 R 18 104 H | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Kofferraumdeckel Gummidichtung | Gerissen | Ersetzen |

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt: | Ja |
| Vorschäden feststellbar: | Ja |
| Nachlackierungen vorhanden: | Ja |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil | Lack (μm) |
|--|------------------------|
| Lackschichtdicke Tür vorne links (μm) | 196,0 |
| Lackschichtdicke Tür hinten links (μm) | 250,0 |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (μm) | 251,0 |

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNM065967

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8744140
vom: 22.07.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Gerissen - Ersetzen

