



**WAUZZZ4G0FN066162**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	217.331 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	6.000 km
<b>Typ/Modell</b>	A6 Avant	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	05/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZ4G0FN066162	<b>Leistung / Hubraum</b>	140 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	18.03.2015	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Anthrazit
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik



## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links (Ablagefach) - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer
5	Interieur	Innenraum - Kratzer
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts (Ablagefach) - gebrochen / gerissen - erneuern
7	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair
12	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag
13	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (ingedrückt) - beschädigt - erneuern
14	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn - lose - instandsetzen
15	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
16	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair
17	Fahrzeugdach	Dachreling rechts eloxiert - verkratzt / verschürft - Wertminderung
18	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer
19	Verglasung	Seitenscheibe hinten rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
20	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
21	Fahrzeugdach	Dachreling links eloxiert - verkratzt / verschürft - Wertminderung
22	Tür vorn links	Türkante - Kratzer
23	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n)
24	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n)
25	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n)
26	Fahrzeugdach	Dachholm rechts (und Dellen, Matte Stellen) - Lackmangel - Smart Repair
27	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn (Mitte) - Lackmangel - instandsetzen
28	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 100Y	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/40 R19 100Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R18 99V	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/50 R18 99V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2020

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	A6 Avant	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	217.331 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZ4G0FN066162	<b>Erstzulassung</b>	18.03.2015

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	126 µm
2	Dachholm links	99 µm
3	Dachholm rechts	108 µm
4	Heckklappe/-tür	131 µm
5	Kotflügel links	136 µm
6	Kotflügel rechts	131 µm
7	Motorhaube	146 µm
8	Schweller links	98 µm
9	Schweller rechts	95 µm
10	Seitenwand links	137 µm
11	Seitenwand rechts	281 µm
12	Tür hinten links	125 µm
13	Tür hinten rechts	131 µm
14	Tür vorne links	134 µm
15	Tür vorne rechts	138 µm

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung




Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Zusatzbereifung



Abbildung 32: Zusatzbereifung



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges




Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges




Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges



Abbildung 64: Sonstiges



Abbildung 65: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #1:** Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #1:** Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links (Ablagefach) - gebrochen / gerissen



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links (Ablagefach) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Ausrüstung: Trefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - Kratzer



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - Kratzer



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - Kratzer



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - Kratzer



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - Kratzer



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - Kratzer



**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - Kratzer




**Beschädigung #4:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung - Kratzer




**Beschädigung #5:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #5:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #5:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #5:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #5:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #5:** Interieur: Innenraum - Kratzer




**Beschädigung #5:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #5:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #5:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #5:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts (Ablagefach) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts (Ablagefach) - gebrochen /



**Beschädigung #7:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer



**Beschädigung #7:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer



**Beschädigung #8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #9:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #9:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #9:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #9:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht... Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht... Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht... Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht... Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag




**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag




**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #14:** Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - lose - instandsetzen



**Beschädigung #14:** Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - lose - instandsetzen



**Beschädigung #14:** Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - lose - instandsetzen



**Beschädigung #15:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



**Beschädigung #15:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



**Beschädigung #15:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



**Beschädigung #15:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



**Beschädigung #16:** Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #16:** Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #16:** Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



**Beschädigung #17:** Fahrzeugdach: Dachreling rechts eloxiert - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #17:** Fahrzeugdach: Dachreling rechts eloxie... verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #17:** Fahrzeugdach: Dachreling rechts eloxiert - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #17:** Fahrzeugdach: Dachreling rechts eloxie... verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #17:** Fahrzeugdach: Dachreling rechts eloxiert - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #18:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



**Beschädigung #18:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



**Beschädigung #19:** Verglasung: Seitenscheibe hinten rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



**Beschädigung #19:** Verglasung: Seitenscheibe hinten rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



**Beschädigung #20:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #20:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #20:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #21:** Fahrzeugdach: Dachreling links eloxiert - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #20:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #21:** Fahrzeugdach: Dachreling links eloxiert - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #21:** Fahrzeugdach: Dachreling links eloxiert - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #21:** Fahrzeugdach: Dachreling links eloxiert - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #22:** Tür vorn links: Türkante - Kratzer



**Beschädigung #22:** Tür vorn links: Türkante - Kratzer



**Beschädigung #23:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n)



**Beschädigung #23:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n)



**Beschädigung #24:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n)



**Beschädigung #24:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n)




**Beschädigung #24:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n)



**Beschädigung #24:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n)



**Beschädigung #25:** Tür hinten rechts: Tür - Delle(n)



**Beschädigung #25:** Tür hinten rechts: Tür - Delle(n)



**Beschädigung #26:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts (und Dellen, Matte Stellen) - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #26:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts (und Dellen, Matte Stellen) - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #26:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts (und Dellen, Matte Stellen) - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #26:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts (und Dellen, Matte Stellen) - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #26:** Fahrzeugdach: Dachholm rechts (und Dellen, Matte Stellen) - Lackmangel - Smart Repair



**Beschädigung #27:** Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Mitte) - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung #27:** Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Mitte) - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung #27:** Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Mitte) - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung #28:** Anhängerkupplung: Anhängerkupplung - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen

## Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Seitenwand rechts



Nacklackierung 1: Seitenwand rechts