

WDB9076331P029611

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	172.498 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	-1.500 km
Typ/Modell	Sprinter	HU (Bericht lag vor)	12/2026
Fahrgestellnummer	WDB9076331P029611	Leistung / Hubraum	120 kW / 2.143 ccm
Erstzulassung	21.11.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links (Bedingungen) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
2	Tür vorn links	Tür (Abdeckung Kabelstrang) - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
4	Motor	Motorabdeckung (Dämmmatte) - Marderschaden - erneuern
5	Interieur	Laderaumboden (und Verkleidungen) - verkratzt / verschürft
6	Instrumententafel	Handschuhfach (Öffnet sich nicht) - ohne Funktion - instandsetzen
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
8	2.Radsatz	1 Reifen (Luftverlust) - undicht - erneuern
9	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn - lose - instandsetzen
11	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Schweller rechts	Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Heckklappe/-tür	Scharnier unten (270 Grad) - verkratzt / verschürft - instandsetzen
14	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel
15	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Karosserie	A-Säule rechts - Steinschlag
17	Karosserie	A-Säule links - Steinschlag
18	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
19	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - Smart Repair
20	Interieur	Innenraum - Kratzer
21	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Seite links
2	Seite rechts

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 113R	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/65 R16 113R	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 113R	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/65 R16 113R	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	235/65 R16 113R	Continental	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigtem, nicht demontiertem Zustand.

Zur genauen Ermittlung der Schäden und Kosten muss das Fahrzeug zerlegt werden.

Folgekosten möglich!

Aufgrund der Fahrzeughöhe konnte keine Besichtigung des Daches vorgenommen werden, Folgekosten möglich!



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Sprinter	Laufleistung (abgelesen)	172.498 km
Fahrgestellnummer	WDB9076331P029611	Erstzulassung	21.11.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	85 µm
2	Dachholm links	93 µm
3	Dachholm rechts	96 µm
4	Heckklappe/-tür	106 µm
5	Kotflügel links	92 µm
6	Kotflügel rechts	111 µm
7	Motorhaube	93 µm
8	Schweller links	64 µm
9	Schweller rechts	81 µm
10	Seitenwand links	99 µm
11	Seitenwand rechts	103 µm
12	Tür hinten rechts	94 µm
13	Tür vorne links	111 µm
14	Tür vorne rechts	104 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung




Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges




Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges




Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges




Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges




Abbildung 64: Sonstiges




Abbildung 65: Sonstiges




Abbildung 66: Sonstiges



Abbildung 67: Sonstiges




Abbildung 68: Sonstiges



Abbildung 69: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links (Bedingungen) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links (Bedingungen) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür (Abdeckung Kabelstrang) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links (Bedingungen) - Funktion /



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links (Bedingungen) - Funktion /



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür (Abdeckung Kabelstrang) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #3: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #4: Motor: Motorabdeckung (Dämmmatte) - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Motor: Motorabdeckung (Dämmmatte) - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Motor: Motorabdeckung (Dämmmatte) - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Motor: Motorabdeckung (Dämmmatte) - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #4: Motor: Motorabdeckung (Dämmmatte) -
Marderschaden - erneuern




Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und
Verkleidungen) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und
Verkleidungen) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und
Verkleidungen) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verkratzt / verschürft




Beschädigung #6: Instrumententafel: Handschuhfach (Öffnet sich nicht) - ohne Funktion - instandsetzen




Beschädigung #6: Instrumententafel: Handschuhfach (Öffnet sich nicht) - ohne Funktion - instandsetzen



Beschädigung #6: Instrumententafel: Handschuhfach (Öffnet sich nicht) - ohne Funktion - instandsetzen



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Reifen (Luftverlust) - undicht - erneuern




Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Reifen (Luftverlust) - undicht - erneuern



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger
vorn - lose - instandsetzen



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - lose - instandsetzen




Beschädigung #11: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel




Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag



Beschädigung #16: Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag




Beschädigung #17: Karosserie: A-Säule links - Steinschlag



Beschädigung #17: Karosserie: A-Säule links - Steinschlag



Beschädigung #17: Karosserie: A-Säule links - Steinschlag



Beschädigung #18: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #19: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #19: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - Smart Repair




Beschädigung #19: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #19: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #21: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #21: Schweller links: Einstieg - verkratzt / versch...
- Smart Repair



Beschädigung #21: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair


Unfallfotos




Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links




Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links




Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links




Unfall 1: Seite links




Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts




Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts



Unfall 2: Seite rechts