

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Volkswagen**
Typ: **Golf VI**
Fahrgestellnummer: **WVWZZZ1KZCW068269**
Erstzulassung: **22.09.2011**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **143.458 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Candy-Weiß**
Leistung: **90 kW / 122 PS**
Hubraum: **1390 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **3**

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Ablagefach am Dachhimmel
2	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
3	Bremsassistent
4	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
5	Karosserie: 4-türig
6	Knieairbag Fahrerseite
7	LM-Felgen
8	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
9	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
10	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
11	Türgriffe außen Wagenfarbe
12	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
13	Elektron. Differentialsperre (EDS)
14	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
15	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
16	Licht- und Sicht-Paket 1
17	Nebelschlussleuchte
18	Wegfahrsperre (elektronisch)
19	Antriebsart: Frontantrieb
20	Außenspiegel asphärisch, links
21	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
22	Doppeltonhorn
23	Einstiegsleisten für Sondermodell
24	Gepäckraumabdeckung / Rollo
25	Getriebe 6-Gang
26	Innenausstattung: Stoff / Alcantara
27	Rücksitz geteilt / klappbar
28	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
29	Tagfahrlicht
30	Winter-Paket
31	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
32	Frontscheibe Verbundglas getönt
33	Gepäckraumbeleuchtung
34	Innenausstattung: Dekoreinlagen Tweed

Nr.	Bezeichnung
35	Leseleuchte
36	Multifunktionsanzeige Plus
37	Nichtraucher-Paket
38	Sitze: Komfortsitze vorn
39	Verbandkasten und Warndreieck
40	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
41	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
42	Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
43	Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
44	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
45	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
46	Zentralverriegelung
47	Außenspiegel lackiert
48	Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
49	Heckscheibenwischer
50	Sonnenblende rechts mit Spiegel
51	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
52	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
53	Fußmatten Textil
54	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
55	Handbremshebelgriff Leder
56	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
57	Lendenwirbelstützen vorn
58	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
59	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
60	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
61	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
62	Chrom-Paket 2
63	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
64	Handschuhfach mit Kühlfunktion
65	Kopfstützen hinten (3-fach)
66	Mittelarmlehne
67	Sitz vorn links höhenverstellbar
68	Sonnenblende links mit Spiegel

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
2	Kennzeichenbeleuchtung LED
3	Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
4	* CD-Wechsler
5	* Lautsprecher (8)

Nr.	Bezeichnung
6	* Antennen-Diversity
7	* Multimediabuchse AUX-IN
8	Multimediabuchse MEDIA-IN
9	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
10	Rückfahrkamera (Rear View)

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WVVZZZ1KZCW068269
Fahrzeugtyp: Volkswagen Golf VI 90 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.01.2025	139722

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer WWWZZZ1KZCW068269

Fahrzeugtyp: Volkswagen Golf VI 90 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.01.2025	139722

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 02/26☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür vorne rechts 237µm
2	Tür hinten rechts 178µm
3	Fondseite rechts 252µm
4	Kotflügel vorne links 167µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Frontscheibe	1, 2, 3	Beschichtung löst sich	
2	Dach	4, 5, 6	Dellen	
3	Türkante vorne rechts	7, 8	Kratzer	
4	Fondseite rechts	9, 10, 11	Kratzer	
5	Stoßfänger hinten	12, 13, 14, 15	Kratzer	
6	Abdeckung Mittelkonsole hinten	16, 17	gebrochen	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
7	Sitze	18, 19, 20, 21	fleckig	
8	Türverkleidung hinten links	22, 23	Kratzer	
9	Tür vorne links	24, 25, 26, 27	Kratzer	
10	Kotflügel vorne links	28, 29, 30	deformiert	
11	Motorhaube	31, 32, 33	Steinschläge mit Korrosion	
12	Stoßfänger vorne	34, 35	leichte deformierung	
13	Scheinwerfer rechts	36, 37, 38	verkratzt	
14	alle Alu-Felgen	39, 40, 41	Kratzer/Beschädigungen	
15	Winterreifen	42, 43, 44, 45	porös/rissig	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Pirelli	6
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Pirelli	6
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Barum	7
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Barum	7

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Hankook	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Hankook	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Bridgestone	4
4 - HR	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Bridgestone	4



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür innen****Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Cockpit gesamt (von hinten)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Innenraum hi. von re.



Bild 6: Kofferraum / Laderaum

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Frontscheibe Beschichtung löst sich



Bild 2: Karosserie / Frontscheibe Beschichtung löst sich



Bild 3: Karosserie / Frontscheibe Beschichtung löst sich



Bild 4: Karosserie / Dach Dellen



Bild 5: Karosserie / Dach Dellen



Bild 6: Karosserie / Dach Dellen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Türkante vorne rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Türkante vorne rechts Kratzer



Bild 9: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 10: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 11: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 1.10.2025
Auftragsnummer: 068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 15: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 16: Innenraum / Abdeckung Mittelkonsole hinten gebrochen



Bild 17: Innenraum / Abdeckung Mittelkonsole hinten gebrochen



Bild 18: Innenraum / Sitze fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 20: Innenraum / Sitze fleckig




Bild 21: Innenraum / Sitze fleckig

Bild 22: Innenraum / Türverkleidung hinten links
KratzerBild 23: Innenraum / Türverkleidung hinten links
Kratzer

Bild 24: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 26: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 27: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 28: Karosserie / Kotflügel vorne links deformiert



Bild 29: Karosserie / Kotflügel vorne links deformiert



Bild 30: Karosserie / Kotflügel vorne links deformiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion



Bild 32: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion



Bild 33: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion



Bild 34: Karosserie / Stoßfänger vorne leichte deformierung



Bild 35: Karosserie / Stoßfänger vorne leichte deformierung



Bild 36: Technik / Scheinwerfer rechts verkratzt



Bild 37: Technik / Scheinwerfer rechts verkratzt



Bild 38: Technik / Scheinwerfer rechts verkratzt

Bild 39: Reifen - Felge / alle Alu-Felgen
Kratzer/BeschädigungenBild 40: Reifen - Felge / alle Alu-Felgen
Kratzer/BeschädigungenBild 41: Reifen - Felge / alle Alu-Felgen
Kratzer/Beschädigungen

Bild 42: Reifen - Felge / Winterreifen porös/rissig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

068269

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Reifen - Felge / Winterreifen porös/rissig



Bild 44: Reifen - Felge / Winterreifen porös/rissig




Bild 45: Reifen - Felge / Winterreifen porös/rissig