

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	74/22/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Rafał Choromański
Przedmiot wyceny:	Koparka gąsienicowa CAT 330FL
Nr fabryczny:	CAT0330FAHBT20079
Data sporządzenia wyceny:	03.10.2025
Wartość rynkowa (zakup):	- PLN netto



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 25-09-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 74/22/09/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsienicowa CAT 330FL będąca maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych. Często wykorzystywana w budownictwie, do wyrównania terenu, wykopu i załadunku materiałów sypkich (piach, żwir)

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	CAT
Typ/model:	330FL
Nr fabryczny:	CAT0330FAHBT20079
Rok produkcji:	2018

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	12518h
Typ silnika:	Caterpillar C7.1 Acert
Moc silnika:	178kW
Masa eksploatacyjna:	30540kg
Głębokość kopania (standard):	6.70m
Maksymalny zasięg:	10.20m
Siła zrywająca:	180kN
Wyposażenie:	- smarowane centralne - klimatyzacja - fotel zawieszony pneumatycznie - oświetlenie robocze - komplet linii hydraulicznych - szybkozłączce hydrauliczne - łyżka skarpowa uchylna

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie przeprowadzono próbę ruchową pojazdu i symulację ruchów roboczych bez obciążenia i z obciążeniem.

Koparka sprawna, wykonano próbę ruchową w warunkach pracy tj. jazdę próbną, sprawdzono działanie układu jezdnego (gąsienic), układu napędowego, silnika, mechanizmów roboczych kopania – sprawne ze stopniem zużycia adekwatnym do przebiegu. Mechanizmy robocze koparki: ramię z łyżką działa poprawnie we wszystkich kierunkach i płaszczyznach roboczych próby bez obciążenia i z obciążeniem. Działanie układów hydraulicznych z

mechanizmami sterującymi i ich stan techniczny bez uwag. Praca silnika w całym zakresie obrotów prawidłowa, płynna, bez uwag.

Nadwozie koparki z zarysowaniami powłoki lakierowej. Widoczne wgniecenia i ogniska korozji na elementach obłachowania zewnętrznego. Kabina operatora zabrudzona ale stanie dobrym, wyświetlacz główny sprawny, zespoły dźwigi kompletne. Fotel operatora posiada przepalone siedzisko. Mechanizmy sterowania sprawne, oświetlenie sprawne. Stan wizualny maszyny ocenia się jako dobry.

Liczba kluczyków: 1 szt.

Dane techniczne przyjęto na podstawie broszury widniejącej na stronie internetowej producenta oraz informacji przekazanych przez osobę udostępniającą.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





























































