

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	394509/4/25-9528	Data raportu	17-04-2025
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (NEW) mgr inż. Michał Świątek	Data oględzin	16-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/26205/25/04/09	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALCA2BN0GH596018
Marka, model	LAND ROVER Discovery Sport...
Typ, wersja	Discovery Sport 2.0 TD4 HSE aut
Numer rejestracyjny	WD0364J
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/132 kW
Stan licznika	128 783 km
Data 1. rej./rok prod.	19-01-2017/2016
Data nast. bad. techn.	04-06-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne), Alarm perymetryczny, Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA, Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Czujnik parkowania - przód, Czujnik parkowania - tył, HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana z przyciskami do sterowania systemem audio, tempomatem oraz Bluetooth, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Lakier solid, Lampy Bi-ksenonowe ze światłami obrysowymi i spryskiwaczami reflektorów, Listwy boczne na konsoli centralnej - Satin Brushed Aluminium, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami doświetlającymi podłogę na zewnątrz, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych w podsuficie, podświetlane, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nakrętki zabezpieczające do kół - antykradzieżowe, Oświetlenie wnętrza LED, Podłokietnik w konsoli centralnej, Port USB x2, dla 2 rzędu siedzeń, Roleta bagażnika, Siedzenia regulowane elektrycznie 8/8, System Start/Stop, System Terrain Response, System audio Meridian - 11 głośników, wzmacniacz 380W, wyświetlacz 8 cali dotykowy, USB, AUX, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System nawigacji satelitarnej z mapami na karcie SD, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Tapicerka skórzana (skóra ziarnista), Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, z regulacją, podłokietnikiem i otworem do załadunku, Tylne podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki, Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie świateł, Zagłówki środkowy w 2-gim rzędzie foteli, Zasłonki przeciwsłoneczne, dwuczęściowe, Zestaw do naprawy opon Land Rover, Światła przeciwmieglne, Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotelami, Dywaniki podłogowe, przód i tył, Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Felgi aluminiowe 17 (wzór 522) z ogumieniem, Lampy Bi-ksenonowe adaptacyjne z diodowymi światłami obrysowymi i spryskiwaczami reflektorów, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Trzeci rząd siedzeń (5 + 2), Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, WINGUARD SPORT SUV	235/65 R17 108H	5,7 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SPORT SUV	235/65 R17 108H	5,5 mm
tylna	prawe	NEXEN, WINGUARD SPORT SUV	235/65 R17 108H	6,3 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SPORT SUV	235/65 R17 108H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik tylny L	pojedyncze, , wgniecenie, długość 2.00 cm		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dane identyfikacyjne oraz Potwierdzenie Odbioru Samochodu

ODCINEK DLA NABYWCY Numer Książki Serwisowej: **13493**

Numer nadwozia: **SALCA28N0GH596012**

Model: **DISCOVERY SPORT 2.0 TD4**

Numer silnika: **160429H0786204DT**

Data wydania samochodu: **23 01 2012**

Numer kluczyka: Numer lakieru: **8147 FVJ**

Termin wymiany poduszki powietrznej: **10/11**

Nazwa/Imię i nazwisko Właściciela: **CEHE SAR. MANAGEMENT s.p. z o.o.**

Adres: **PEŁANKI 4, 83-308 GOSNICK**

Telefon kontaktowy:

Nazwa/Imię i nazwisko użytkownika: **HAREJNE SP. Z O.O.**

Adres: **ul. WILANDOWSKA 261, 02-730 NARZĄDZ**

Telefon kontaktowy:

Email:

Potwierdzam odbiór samochodu w stanie fabrycznie nowym bez widocznych uszkodzeń, z kompletnym wyposażeniem fabrycznym, zgodnym z zamówieniem

ASD potwierdza wykonanie przeglądu przedsezonowego zgodnie z zaleceniami Land Rover Centrum

[Signature] Data i czytelny podpis użytkownika/właściciela

[Signature] Pieczęć i podpis sprzedawcy

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

Zapis wykonanych przeglądów

TYP USŁUGI SERWISOWEJ (WPISAC TYP)

☒ A Wymiana oleju

☐ B Przegląd 1

☐ C Przegląd 2

Wymagania dodatkowe:

☐ Wymiana płynu hamulcowego

☐ Wymiana płynu chłodzącego

☐ Przegląd karoserii/karoseri

Odczyt licznika przebiegu kilometrów: **22150**

Wykonane prace dodatkowe lub zalecane na przyszłość:

Dealer/autoryzowany serwis firmy Land Rover potwierdza, że zostały przeprowadzone odpowiednie usługi serwisowe oraz przegląd karoserii/karoseri

British Automotive Centrum
Spółka z o.o.
ul. Waszyńska 50, 03-919 Warszawa
NIP 522 000 25 70
REGON 010558496 (5)

PIECZĘĆ SERWISU

Podpis: *[Signature]*

Data: **05.07.2018**

Czy wymagane są naprawy karoserii/karoseri? ☒ Tak ☐ Nie

Raport z przeglądu karoserii/karoseri

British Automotive Centrum
Spółka z o.o.
ul. Waszyńska 50, 03-919 Warszawa
NIP 522 000 25 70
REGON 010558496 (5)

Podpis: *[Signature]*

Data: **05.07.2018**

Dealer/autoryzowany serwis firmy Land Rover potwierdza, że zostały przeprowadzone naprawy

PIECZĘĆ SERWISU

Podpis:

Data:

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3