

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	58/29/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Ładowarka kołowa Caterpillar 930K
Nr fabryczny:	CAT0930KJRNH03536
Data sporządzenia wyceny:	04-10-2025



Treść wyceny

W dniu 02-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 58/29/09/2025/CarArena STANDARD przez rzeczoznawcę: Kamil Parzonka. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia Still RX60-50.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Przedmiot:	Ładowarka kołowa
Producent:	Caterpillar
Model:	930K
Rok budowy:	2014
Nr fabryczny:	CAT0930KJRNH03536
Czas pracy:	30736h
Masa własna:	13700kg
Wysokość wysypu:	2885mm
Prędkość jazdy:	39km/h
Moc silnika:	119kW
Wymiary:	7,5x2,5x3,3m
Wypożenie:	Łyżka Osłona kratowa kabiny pokrywy silnika Kamera

Wynik oględzin

Do oględzin okazano ładowarkę na placu magazynowym, nieosłoniętą przed działaniem czynników atmosferycznych. Silnik został przypadkowo uruchomiony na krótki czas; podczas próby wykonania ruchów roboczych zaobserwowano nietypowy hałas o charakterze wycia, po czym jednostkę napędową niezwłocznie wyłączono i odstąpiono od dalszych prób uruchomienia.

Z przekazanych informacji wynika, że pojazd jest niezdalny do jazdy z uwagi na brak oleju hydraulicznego, liczne luzy w połączeniach ruchomych, rozległe wycieki oraz pęknięte ramię łyżki przedniej. Ponadto wskazano, iż z maszyny wymontowano pompę hydrauliczną oraz silnik wentylatora, a w ich miejsce zamontowano elementy pochodzące z innego urządzenia, prawdopodobnie sprawne, wykorzystane jedynie w celach weryfikacyjnych. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Wizualnie przedmiot w złym stanie. Osłony silnika są zdeformowane, ogumienie popękane i wyeksploatowane, a wnętrze kabiny silnie zabrudzone. Na powierzchni maszyny widoczne są ślady korozji, liczne zarysowania i otarcia. Układ hydrauliczny i instalacja przewodowa wykazują ślady zapoćń olejowych. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE, który oznacza, że urządzenie spełnia wymagania zasadnicze oraz minimalne normy bezpieczeństwa wynikające z odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej i może być wprowadzane do obrotu oraz eksploatowane na jej obszarze.

Do urządzenia okazano 1 klucz.

Podsumowanie

Ogólny stan techniczny należy ocenić jako zły. Maszyna wykazuje liczne ślady zużycia oraz uszkodzenia istotnych podzespołów, co dyskwalifikuje ją z dalszej eksploatacji w obecnej kondycji. Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości oraz ingerencje w układ hydrauliczny i chłodzenia, a także historię użytkowania, istnieje wysokie prawdopodobieństwo ujawnienia dodatkowych wad i awarii w przypadku prób ponownego uruchomienia i dalszego użytkowania urządzenia.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:



- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







CAT0930KJRHN03536

Motogodz	Czas eksploatacji
30736.6	1.7 L/Hr
	 AVG
Bieżąca ilość paliwa	Bieżąca praca
0.0 L/Hr	7.9 L/Hr
15 Minutes 	396 Hours 



























