

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	106/26/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Ładowarka kołowa Caterpillar 930K
Nr fabryczny:	CAT0930KARHN03458
Data sporządzenia wyceny:	04-10-2025



Treść wyceny

W dniu 02-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 106/26/09/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Kamil Parzonka. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia Still RX60-50.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Przedmiot:	Ładowarka kołowa
Producent:	Caterpillar
Model:	930K
Rok budowy:	Brak danych
Nr fabryczny:	CAT0930KARHN03458
Czas pracy:	42558h
Masa własna:	Ok 13130kg
Wysokość wysypu:	2885mm
Prędkość jazdy:	39km/h
Moc silnika:	119kW
Wymiary:	7,5x2,5x3,3m
Wypożyczenie:	Łyżka Osłona kratowa kabiny Kamera Łyżka krokodyl

Wynik oględzin

Do oględzin okazano ładowarkę na placu magazynowym, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Silnik został uruchomiony, a operator wykonał pokaz działania podstawowych funkcji maszyny w warunkach parkingowych, bez obciążenia.

Podczas oględzin stwierdzono jednak szereg mankamentów świadczących o znacznym stopniu zużycia. Osłony silnika są zdeformowane, ogumienie popękane i wyeksploatowane, a wnętrze kabiny mocno zabrudzone. Na elementach zewnętrznych widoczne są ślady powierzchniowej korozji, zarysowania i miejscowe otarcia. Układ hydrauliczny i instalacja przewodowa noszą ślady zapoćnień olejowych.

Okazujący przekazał ponadto, że maszyna została wycofana z użytkowania z uwagi na liczne luzy w połączeniach ruchomych, wycieki oraz okresowe wyłączanie się wentylatora chłodnicy, które prowadzi do przegrzewania jednostki.

Tabliczka znamionowa jest częściowo nieczytelna – nie odnaleziono na niej daty produkcji ani oznaczenia CE, brak również dokumentacji potwierdzającej rok produkcji.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz oficjalnej broszury dostępnej na stronie internetowej producenta. Numer seryjny widniejący na tabliczce znamionowej jest zgodny z numerem wybitym na elemencie stałym maszyny.

Do urządzenia okazano 1 klucz.

Podsumowanie

Ogólny stan techniczny urządzenia należy ocenić jako pogorszony, a ze względu na istniejące usterki i historię eksploatacji należy liczyć się z ryzykiem ujawnienia kolejnych wad i uszkodzeń w przypadku dalszego użytkowania maszyny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





























































































