

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                  |                  |                                |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Numer raportu | 216606/10/25-11401                               | Data raportu     | 03-10-2025                     |
| Rzeczoznawcy  | Maciej Wiącek (NEW)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 26-09-2025                     |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/71828/25/09/23                      | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

### Dane pojazdu

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>WAUZZZ4G6FN082382</b>  |
| Marka, model                | AUDI A6 Avant [4G] 14-18  |
| Typ, wersja                 | A6 2.0 TDI ultra S tronic |
| Numer rejestracyjny         | WD1646K                   |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1968 ccm/110 kW    |
| Stan licznika               | 209 962 km                |
| Data 1. rej./rok prod.      | 20-04-2015/2015           |
| Data nast. bad. techn.      | 12-07-2026                |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                   |
| Lakier                      | biały/UNI                 |
| Skrzynia biegów             | automatyczna              |



### Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie światła awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Asystent światła drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania światła drogowych, Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchowy światła, Dywaniki welurowe - przód i tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Elementy dekoracyjne wnętrza - Satin, Felgi aluminiowe 17 (6-ramienne) z ogumieniem 225/55, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami i światłami do jazdy dziennej LED, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Listwy progowe z aluminium, Listwy wokół szyb bocznych, srebrne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne, ogrzewane, Popielniczka i zapalniczka, Przedni podłokietnik, Przycisk Start/Stop, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Spojler dachowy w kolorze nadwozia, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System MMI z 6,5 calowym wyświetlaczem (chowany), System Start/Stop z systemem rekuperacji, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby termoizolacyjne, Tempomat, Tylna kanapa składana, dzielona, Tylne podłokietniki, Uchwyty ISOFIX - przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania, Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe - lub dwukolorowe, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana, Roleta przeciwsłoneczna na szybę tylną oraz na szyby boczne, manualne, System MMI Radio plus, Szyby dodatkowo przyciemniane, tył (szyby privacy), Tapicerka tkaninowa Kontur, Zestaw schowków

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ         | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | FIRESTONE, MULTISEASON | 225/55 17 101W | 7,0 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, MULTISEASON | 225/55 17 101W | 6,8 mm           |
| tylna    | prawe | FIRESTONE, MULTISEASON | 225/55 17 101W | 6,9 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, MULTISEASON | 225/55 17 101W | 7,2 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 3    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 9    | Dach                                    | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 15   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | 200 - 300                                  |
| 2    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 200 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                            | Opis uszkodzeń                         | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Dach                                     | rysa/odprysk, ślady korozji            | NA        | 0.3           |
| 2    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L             | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 0.5           |
| 3    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R             | rysa/odprysk, ślady korozji            | NA        | 0.5           |
| 4    | Nakładka progu zewn. L                   | rysa/odprysk                           | NA        | 0.5           |
| 5    | Okładzina zderzaka tylnego               | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 1             |
| 6    | Błotnik tylny L                          | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 1             |
| 7    | Błotnik tylny R                          | rysa/odprysk                           | NA        | 0.5           |
| 8    | Tarcza koła aluminiowa przód R           | rysa/odprysk, ubytki materiału         | NA        | 2             |
| 9    | Tarcza koła aluminiowa tył L             | rysa/odprysk, ubytki materiału         | NA        | 2             |
| 10   | Tarcza koła aluminiowa tył R             | rysa/odprysk, ubytki materiału         | NA        | 2             |
| 11   | Tapicerka siedziska 2.rząd               | zabrudzenie                            | NA        | 0.5           |
| 12   | Okładzina zderzaka przedniego            | rysa/odprysk                           |           |               |
| 13   | Szyba przednia barw.z czujnikiem deszczu | wymieniona                             |           |               |
| 14   | Listwa ozdobna dachu L                   | odbarwienie                            |           |               |
| 15   | Listwa ozdobna dachu R                   | odbarwienie                            |           |               |
| 16   | Listwa szybowa zewn.drzwi przednich L    | odbarwienie                            |           |               |
| 17   | Listwa szybowa zewn.drzwi przednich R    | odbarwienie                            |           |               |
| 18   | Próg/Słupek środkowy (B) L               | rysa/odprysk                           |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**


Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**


Bok lewy z przodu



**Fot. 12**


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu przód



**Fot. 28**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Szyba czołowa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 40**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**


Drzwi przednie P - Inne 1



**Fot. 42**

Drzwi przednie P() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 46**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 48**

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 50**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 52**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Dach - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Dach() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 56**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 58**

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Drzwi przed L() - Inne 3



**Fot. 60**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Próg L() - Rysa/odprysk 3