

WDB9066331P627675

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	143.437 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	29.400 km
Typ/Modell	Sprinter	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2026
Fahrgestellnummer	WDB9066331P627675	Leistung / Hubraum	120 kW / 2.143 ccm
Erstzulassung	11.06.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Schiebetür rechts	Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Interieur	Laderaumboden (und Verkleidungen) - verschmutzt
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Digitaler Nachweis) - kein Nachweis - kein Abzug
5	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern
6	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag
9	Kotflügel links	Kotflügel links - lose - instandsetzen
10	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - gebrochen / gerissen - erneuern
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
12	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair
13	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Schiebetür rechts	Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern
15	Heckklappe/-tür	Griff außen - Lackmangel - instandsetzen
16	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel
17	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
18	Interieur	Innenraum - Kratzer
19	2.Radsatz	Reifensatz komplett (Reifenalter)

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Fehlteile

Fehlteil
Keine feststellbar

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 113R	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	235/65 R16 113R	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/65 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	235/65 R16 111R	Continental	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Aufgrund der Fahrzeughöhe konnte keine Besichtigung des Daches vorgenommen werden, Folgekosten möglich!



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Sprinter	Laufleistung (abgelesen)	143.437 km
Fahrgestellnummer	WDB9066331P627675	Erstzulassung	11.06.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	91 µm
2	Dachholm links	78 µm
3	Dachholm rechts	99 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	93 µm
6	Kotflügel rechts	104 µm
7	Motorhaube	106 µm
8	Schweller links	53 µm
9	Schweller rechts	57 µm
10	Seitenwand links	103 µm
11	Seitenwand rechts	75 µm
12	Tür hinten rechts	98 µm
13	Tür vorne links	87 µm
14	Tür vorne rechts	90 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)




Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges




Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges




Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges




Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges




Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges




Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges




Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges



Abbildung 64: Sonstiges




Abbildung 65: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verschmutzt



Beschädigung #3: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verschmutzt




Beschädigung #3: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verschmutzt



Beschädigung #3: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verschmutzt



Beschädigung #3: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verschmutzt



Beschädigung #3: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verschmutzt



Beschädigung #3: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verschmutzt




Beschädigung #3: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verschmutzt



Beschädigung #5: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #9: Kotflügel links: Kotflügel links - lose - instandsetzen




Beschädigung #9: Kotflügel links: Kotflügel links - lose - instandsetzen



Beschädigung #9: Kotflügel links: Kotflügel links - lose - instandsetzen



Beschädigung #9: Kotflügel links: Kotflügel links - lose - instandsetzen



Beschädigung #10: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - gebroche...
gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Scheinwerfer: Scheinwerfer links -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - gebroche...
gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #13: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #14: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Griff außen - Lackmangel - instandsetzen



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Griff außen - Lackman... - instandsetzen



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Griff außen - Lackmangel - instandsetzen



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Griff außen - Lackman... - instandsetzen



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel




Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Lackmangel




Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #19: 2.Radsatz: Reifensatz komplett (Reifenalter)