

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8922359
vom: 26.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002056786
Besichtigt am: 18.08.2025 12:22
Berichts-Nr: 8922359
FIN: TMBJF7NU3N5062400



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8922359
vom: 26.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVU
Erstzulassungsdatum:	04.07.2022
Laufleistung:	88.791 km
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	4.382 mm
Fahrzeughöhe:	1.605 mm
Fahrzeugbreite:	1.841 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.005 kg
Radstand:	2.638 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne SAFE System	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dämpfung vorn
"SUNSET"	Dekor-Einlagen
"Virtual Cockpit"	Doppelton-Signalhorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3. Kopfstütze hinten	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	ECO-Funktion
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile
4 Türen	--
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Einparkhilfe vorn und hinten
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
7-Gang-Automatikgetriebe	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher (passiv)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagenpaket 3	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Aero Kappe schwarz matt	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrerairbag
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Vordersitze	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Berganfahrassistent	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Bordliteratur in Deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Brillen-Ablage/Halter	Halbleiter
Chrom-Paket (Ausführung 2)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Heckspoiler
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachse "Standard"
Dachreling, schwarz	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8922359
vom: 26.08.2025

Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kältemittel R1234yf	Ohne Durchladeeinrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne Emblempaket
Kindersicherung, manuell	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Halter
Komfortsitze vorn	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladedose
Kühlerschutzgitter	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Multifunktionskamera
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurhalteassistent
Leichtmetallräder "PROCYON" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Linkslenker	Ohne Trennwand
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Überführungsausrüstung
Luxusausstattung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Pannen-Set
Navi Amundsen + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notrufsystem eCall+	Reifendruckkontrolle
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Adapter	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8922359
vom: 26.08.2025

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundausrüstung
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Technology Amundsen Plus (Web Radio)
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausrüstung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8922359
vom: 26.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	8,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	8,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8922359
vom: 26.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8922359
vom: 26.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.636,97
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.636,97

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	234,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	170,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	208,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	201,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	184,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8922359
vom: 26.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJF7NU3N5062400

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8922359
vom: 26.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8922359
vom: 26.08.2025




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Lackieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

im Ladebereich

