



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002058561
Besichtigt am: 14.08.2025 10:07
Berichts-Nr: 8870585
FIN: WVGZZZ5NZN087449



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIU
Erstzulassungsdatum:	27.06.2022
Laufleistung:	67.959 km
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	140 kW (191 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	03.11.2023
Km-Stand bei letzter Wartung:	30.293 km



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Chromleisten an den Seitenfenstern
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dachhimmel
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dachreling silber eloxiert
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung hinten, Basis 1
4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19	Dämpfung vorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Digitaler Radioempfang DAB+
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasnorm EU6 AP	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Doppelton-Signalhorn
Ablagefächer in der Dachkonsole	Drehstromgenerator 140 A
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Allradantrieb 4MOTION	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Ambientebeleuchtung 30-farbig	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) vorn	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel rechts, konvex	ergoActive Sitze vorn
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Batterie 420A (70Ah)	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fahrprofilauswahl
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Bergabfahrassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Betriebserlaubnis Nachtrag	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fertigungsablauf Mexiko
Bordwerkzeug	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Fußgängererkennung	Nebelschlussleuchte
Fußhebelwerk "Standard"	Netztrennwand
Gepäcknetz	Nicht Heissland
Gepäckraumabdeckung	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraumauskleidung in Textil	Normal-Lackierung
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne 2. Batterie
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Ohne Ablagenpaket/box
Head-up-Display	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Aufkleber und Embleme
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Heckspoiler
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Individualeinbau
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kühlergrill	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mittelarmlehne vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Motorenstart Standard	Radio
Müdigkeitserkennung	Radschrauben Standard
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
4	C-Säule rechts	Delle(n)	Spotrepair
5	C-Säule links	Delle(n)	Spotrepair
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
7	Kofferraumverkleidung links	Verschmutzt	Reinigen
8	Kofferraumtürverkleidung rechts	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckspoiler	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (μm)	229,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNM087449

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8870585
vom: 14.08.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken




4 - C-Säule rechts - Delle(n) - Spotrepair



5 - C-Säule links - Delle(n) - Spotrepair



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



7 - Kofferraumverkleidung links - Verschmutzt - Reinigen



8 - Kofferraumtürverkleidung rechts - Verschmutzt - Reinigen



GEBRAUCHSPUREN

1 - Heckspoiler - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

