Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7989293

vom: 11.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001865515

Besichtigt am: 11.03.2025 09:45

Berichts-Nr: 7989293

FIN: WAUZZZF2XPN096448







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

FIN: WAUZZZF2XPN096448 7989293 Berichts-Nr: Seite 1 von 13

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7989293 vom: 11.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi
Hersteller: Audi
Modell: A7

HSN / TSN: 0588 / BVY
Erstzulassungsdatum: 15.01.2024
Laufleistung: 25.700 km

Farbe: Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach: Mythosschwarz Metallic

Antriebsart: Allrad

Motorisierung/Kraftstoff: Benzin

Hubraum: 2.000 ccm

Leistung: 195 kW (266 PS)

Fahrzeuglänge: Fahrzeughöhe:

Fahrzeugbreite:

Zulässiges Gesamtgewicht:

Radstand:

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse:Euro 6Anzahl Türen:4Anzahl Sitze:5

Getriebe: Automatik 7-Gang

Polsterart: Stoff

Interieurfarbe: schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:NeinZulassungsbescheinigung entgegengenommen:NeinKennzeichen entgegengenommen:KeineWartungsheft:Digital

Wartungsnachweis: Unvollständig

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 13 FIN: WAUZZZF2XPN096448 Berichts-Nr: 7989293

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 7989293 vom:

11.03.2025

» Fahrzeugausstattung

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen

GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit

Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und

Abbiegeassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket

Assistenzpaket Tour

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &

Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Audi Soundsystem

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz matt

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling in Aluminium

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium Fragment

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-

Schriftzug

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-

tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Ganzjahresreifen 225/55 R 18

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9

Glanzpaket

Heckblende (ECE)

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren

Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)

Ladeboden

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

FIN: WAUZZZF2XPN096448 7989293 Berichts-Nr: Seite 3 von 13

Ohne Garagentoröffner

Ohne integriertes Mautsystem

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 7989293

11.03.2025 vom:

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen Ohne Parkassistent / Garagenpilot LED-Heckleuchten Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

LED-Scheinwerfer Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Linkslenker Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Manuell betätigte Türen Ohne Sonnenschutzrollo Ohne Spurwechselassistent Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera Ohne Stadt / Kreuzungsassistent Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch response Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) N.N.N. Ausführung 1

Ohne Vorkonditionierung Nicht Heissland Ohne Wandhalterung Nichtraucherausführung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung Ohne Ablagepaket

Ohne Zentrale Bedieneinheit Ohne AdBlue-Tank

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Trennwand

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz) Ohne Allradlenkung

Ottomotor

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz Ohne Anhängevorrichtung

Ohne zus.Warnleuchten Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond Ohne Zusatz-/Standheizung Ohne Belederung

Ohne zusätzliche Bereifung Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X PKW-Ausführung Ohne CD-Wechsler/CD-Player Progressivlenkung

Ohne Dacheinsatz (Volldach) quattro Ohne Dekorfolien/Embleme

quattro (mit ultra Technologie) Ohne Elektromotor (Hybrid)

Räder der Serie Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Reifen modellspezifisch

Ohne Feuerlöscher Radschrauben Standard Ohne Frontspoiler Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio Ohne Geräuschkompensation Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Ohne Head-up-Display Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX) Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A

Ohne kombinierte Längs- und Querführung Rückfahrkamera

Ohne Kompensor Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC) Schalt-/Wählhebelknauf

Ohne Lederteilumfang Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

S tronic (für Allrad)

Ohne Luftqualität-Paket Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

Ohne Multimedia" im Fahrzeug Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE) Ohne Nachtsichtsystem Scheibenwischerarme und -blätter Standard

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

FIN: WAUZZZF2XPN096448 7989293 Berichts-Nr: Seite 4 von 13

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7989293 vom: 11.03.2025

Serienfahrwerk

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Smartphone-Interface

Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

sport

Sportsitze vorn

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer 8

Stoff Rhythmus

Stoßfänger sport line

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Seite 5 von 13 FIN: WAUZZZF2XPN096448 Berichts-Nr: 7989293



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7989293 vom: 11.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Seite 6 von 13 FIN: WAUZZZF2XPN096448 Berichts-Nr: 7989293



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7989293 vom: 11.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Abschleppöse	Fehlt	Ersetzen

Seite 7 von 13 FIN: WAUZZZF2XPN096448 Berichts-Nr: 7989293



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7989293

vom: 11.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein Vorschäden feststellbar: Nein Nachlackierungen vorhanden: Ja Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Dach (µm)	213,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

FIN: WAUZZZF2XPN096448 Berichts-Nr: 7989293 Seite 8 von 13

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7989293

vom: 11.03.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WAUZZZF2XPN096448

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Mittelmäßiger Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Nein Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WAUZZZF2XPN096448 7989293 Berichts-Nr: Seite 9 von 13

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG - Am Tüv 1 - 30519 Hannover

TUVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7989293 vom: 11.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: WAUZZZF2XPN096448 Berichts-Nr: 7989293

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7989293 vom: 11.03.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Seite 11 von 13 FIN: WAUZZZF2XPN096448 Berichts-Nr: 7989293

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -







Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Dach



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZF2XPN096448 7989293 Berichts-Nr: Seite 12 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7989293 vom: 11.03.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren





2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair







3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken





FEHLTEILE

1 - Abschleppöse - Fehlt - Ersetzen





Seite 13 von 13 FIN: WAUZZZF2XPN096448 Berichts-Nr: 7989293