

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002095868
Besichtigt am: 12.09.2025 09:50
Berichts-Nr: 9032805
FIN: VSSZZZKM8RR022109

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARF
Erstzulassungsdatum:	15.09.2023
Laufleistung:	44.805 km
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

» Fahrzeugausstattung

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 38/5, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz und Kupfer	Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
4 Zyl.-Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4-Zyl.-Ottomotor 2,0 l/180 kW TFSI, homogen, Grundmotor: T2H/T2G/TX5/TX6/ T0I/T3Q/TX9/T3J, TSI	Einton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Embleme
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz Standard
Abwicklung Serie	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 2	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	FPK-Medium
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FULL LINK
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckspoiler
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Kältemittel R1234yf
Dachreling, schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Sportausführung	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn (groß)
Datenträger für EU, integriert	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen	Klimakomfortscheibe
Dekor-Einlagen für Konsole	Kopfstütze für Vordersitz
Differenzialsperre vorn	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Digitaler Radioempfang	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Drehstromgenerator 140 A	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drei.-Automatikgurte vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Matrix LED	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Matrix-Beam	Ohne Trennwand
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne zus. GeräuschköpfungsmäÙnahmen für Innenraum
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
MPV Formentor	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Müdigkeitserkennung	Pan-European-eCall
Navigationsgerät-High	Parklenkassistent
Nebelscheinwerfer	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Nebelschlussleuchte	Proaktiver Insassenschutz, PreCrash Basis und Front
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängavorrichtung	Reifen 245/40 R19 94W
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Car2X	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen hinten
Ohne Feuerlöcher	Scheibenbremsen vorn
Ohne Fußmatten	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Head-Up Display	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Individualeinbau	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Kompensor	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Ladekabel	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Mode3 Ladekabel	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung CUPRA Formentor VZ
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch
Telefonvorbereitung für Handy
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausstattung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket: Sitzheizung vorn
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Tür vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
5	Dach	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM8RR022109

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken





3 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



5 - Dach - Kratzer - Auslegen + Polieren



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9032805
vom: 12.09.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Hersteller Garantie
-----------	---------------------



2 - Tür hinten links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

