

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002069078
Besichtigt am: 21.08.2025 12:43
Berichts-Nr: 8902005
FIN: TMBLJ7NU7N5033165

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	08.03.2022
Laufleistung:	213.498 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.382 mm
Fahrzeughöhe:	1.605 mm
Fahrzeugbreite:	1.841 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.161 kg
Radstand:	2.638 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne SAFE System	Bordliteratur in Deutsch
"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Bordwerkzeug
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Bremsbelagverschleißkontrolle
"SUNSET"	Brillen-Ablage/Halter
"TRAVEL ASSIST High" (Side Assist, ACC, Verkehrszeichenerkenn., Park+Lane Assist + adapt. Spurführung, DQ mit Emerg. Assist)	Businesspaket Amundsen
"Virtual Cockpit"	Chrom-Paket (Ausführung 2)
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	DAB - Digitaler Radioempfang
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dachreling, blank
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dachreling, silber und Chrom Paket
3. Kopfstütze hinten	Dachspoiler
4 Türen	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dämpfung vorn
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	Dekor-Einlagen
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 140 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagenpaket 3	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Allradantrieb	Elektrische Luftzusatzheizung
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außen-Sound Standard	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Außenspiegel links, konvex	Fahrerkniefahrer
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Beheizbare Vordersitze	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Berganfahrassistent	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Notrufsystem eCall+
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne "drive select"
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Keine Aktionsausführung	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersicherung, manuell	Ohne ECO-Funktion
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Emblempaket
Komfortsitze vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kühlerschutzgitter	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladeboden
LED Hauptscheinwerfer	Ohne Ladedose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "MYTIKAS" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Lichtassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Schmutzfänger
Linkslenker	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Luxusausstattung	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Zusatz-/Standheizung
MPV	Pannen-Set
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent
Navi Amundsen + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 225/50 R18 95W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verkehrszeichenerkennung

Vier-Lenkerachse

Voll LED Scheinwerfer mit AFS mit LED Nebelscheinwerfer mit
"CORNER" Funktion

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten blank

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Uniroyal	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 99 W	7,0 mm
Uniroyal	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 99 W	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 11.2025**Kompressor vorhanden:** Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLJ7NU7N5033165

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja



Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8902005
vom: 21.08.2025




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**



1 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Spotrepair

Kommentar


mit Delle

**GEBRAUCHSSPUREN**



1 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

