

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

# » Übersicht

**Auftrags-Nr**: 1002087147

**Besichtigt am:** 16.09.2025 07:40

**Berichts-Nr**: 9042076

FIN: WVGZZZA1ZNV166042







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

#### » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: SUV

Hersteller: Volkswagen

Modell: T-Roc

HSN / TSN: 0603 / CMK
Erstzulassungsdatum: 02.09.2022
Laufleistung: 78.861 km
Farbe: Pure White

Farbe Dach: Deep Black Perleffekt

Antriebsart:FrontantriebMotorisierung/Kraftstoff:BenzinHubraum:1.000 ccm

**Leistung:** 81 kW (111 PS)

Fahrzeuglänge:4.236 mmFahrzeughöhe:1.584 mmFahrzeugbreite:1.819 mmZulässiges Gesamtgewicht:1.960 kgRadstand:2.590 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 3

Schadstoffklasse:Euro 6Anzahl Türen:4Anzahl Sitze:5

Getriebe: Schaltgetriebe 6-Gang

Polsterart: Alcantara

Interieurfarbe: Titanschwarz-Anthrazit/Titanschwarz/ Schwarz

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

### » Dokumente & Wartung

Nächste HU: 09.2025

 Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:
 Ja

 Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:
 Nein

 Kennzeichen entgegengenommen:
 Keine

 Wartungsheft:
 Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung:

Km-Stand bei letzter Wartung:

Restlauf bis Service: 15.000 KM

Seite 2 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

#### » Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 I

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 I TSI, 81 kW

4 Leichtmetallräder "Misano" 8 J x 19 inSchwarz

4 Türen

6 Lautsprecher

6-Gang-Schaltgetriebe

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-

Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung weiß

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay

und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit

Memory-Funktion

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe

Automatische Distanzregelung ACC mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (59Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißanzeige

Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel,

Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-

Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile

wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die

äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Einton-Signalhorn

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit

Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und

Gespannstabilisierung

Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der

Gepäckraumklappe

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie

"Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-

Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2

Kindersitzen auf der Rücksitzbank)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.

Seitenairbags vorn

Seite 3 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076



Mittelarmlehne vorn

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 9042076 16.09.2025 vom:

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer Ohne Verkehrszeichenerkennung Kurzheck Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Landesverkaufsprogramm Deutschland Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht LED-Rückleuchten dunkelrot Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Lendenwirbelstützen vorn

Rechtsverkehr

Scheibenbremsen vorn

Sprachbedienung

Leuchte im Fußraum vorn Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Leuchtweitenregulierung dynamisch Radio Linkslenker

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden Radstand

Misano 8 J x 19 in Schwarz, Reifen 225/40 R 19 Raucherausführung

Modul Boden hinten Ausführung 7 Regensensor

Müdigkeitserkennung Regionscode " ECE " für Radio Multifunktionskamera Reifen 225/40 R 19

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig Reifenkontrollanzeige Nicht Heissland Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit

Mittelarmlehne Normal-Lackierung Rückstrahler in allen Türen

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) Schaltgetriebe MQ200\_GA Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Schalthebelknauf in Leder Auslieferung aktiviert Ohne alternativ-Antriebssystem Scheibenbremsen hinten

Ohne Anhängevorrichtung Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Ohne Aufkleber und Embleme Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Safe-Sicherung Ohne Dacheinsatz (Volldach) Schublade unter dem rechten Vordersitz

Ohne Dynamic Drive Control Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Ohne ECO-Funktion Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Ohne Elektromotor (Hybrid) Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig

geregelt Ohne Feuerlöscher

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours" Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Ohne Ladedose Sportsitze vorn Ohne Ladekabel

Spurhalteassistent "Lane Assist" Ohne Spurwechselassistent

Stabilisator vorn Ohne Stabilisator hinten Standard-Klimazonen Ohne Steckdose

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung Ohne Trennwand

Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste imKühlergrill Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

FIN: WVGZZZA1ZNV166042 9042076 Berichts-Nr: Seite 4 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Türunterteile schwarz, mit Chromleiste

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion

"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R 16 H, Radvollblenden

Winterräder Stahl (zusätzlich), 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R 16 H

Seite 5 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

### » Bereifung

#### **MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 W	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

#### **ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

### **ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

Bordwerkzeug vorhanden:JaTirefit vorhanden:NeinKompressor vorhanden:JaWagenheber vorhanden:Ja

Seite 6 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

### » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

# » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

Seite 7 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076

DEKRA Automobil GmbH - Handwerkstraße 15 - 70565 Stuttgart

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

### » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

#### **ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

#### » Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVGZZZA1ZNV166042

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Gepflegter Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Nein Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Ja

FIN: WVGZZZA1ZNV166042 9042076 Berichts-Nr: Seite 9 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

### » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

#### Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

### » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Seite 11 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9042076 vom: 16.09.2025

### » Beschädigungsfotos

#### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair





2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken





3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





#### **FEHLTEILE**

#### 1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen





Seite 13 von 13 FIN: WVGZZZA1ZNV166042 Berichts-Nr: 9042076