




**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002082758        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 02.09.2025 09:43  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 8961033           |
| <b>FIN:</b>           | WVGZZZ5NXPW400107 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                          |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                                                         |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                  |
| <b>Modell:</b>                      | Tiguan                                                      |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CNC                                                  |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 07.09.2022                                                  |
| <b>Laufleistung:</b>                | 49.860 km                                                   |
| <b>Farbe:</b>                       | Delfingrau Metallic                                         |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Delfingrau Metallic                                         |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                                |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin                                               |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm                                                   |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                                             |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               | 4.509 mm                                                    |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                | 1.675 mm                                                    |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              | 1.839 mm                                                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    | 2.350 kg                                                    |
| <b>Radstand:</b>                    | 2.678 mm                                                    |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                           |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                           |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                                      |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                           |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                           |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang                                            |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                       |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                           |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 08.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

"Active"

"ACTIVE"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach am Dachhimmel

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop &amp; go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 340A (58Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten für Sondermodell

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

e-Sound

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend

Fußgängererkennung

Gepäckraumboden

Gepäckraumleuchte

Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,  
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung  
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-  
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.  
Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Matrix-Scheinwerfer

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und  
Kurvenfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem  
Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn

Modelljahreswechsel 2023 I

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"

Nebelschlussleuchte

Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose  
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische  
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei  
Auslieferung aktiviert

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-  
Verbund

Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front  
Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und  
klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
höhen einstellbar

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz  
Telefonschnittstelle  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
Typprüfand Deutschland  
Umweltbonus  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Verkehrszeichenerkennung  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Warnleuchte für Waschwasserstand  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln  
Zierleisten schwarz

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Hankook    | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 215/65 R 17 99 V | 5,0 mm      |
| Hankook    | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/65 R 17 99 V | 5,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 215/65 R 17 99 V | 5,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/65 R 17 99 V | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Tür hinten links  | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Kühlerflüssigkeit | Füllstand niedrig    | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Nein                                  |
| Vorschäden feststellbar:                   | Nein                                  |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm)                        | 213,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |



**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5NXPW400107

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne  
links


 Räder - Rad montiert vorne  
rechts

 Räder - Rad montiert hinten  
links

 Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Lackstärke Motorhaube




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

