

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	77/03/10/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Adam Regulski
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy TOYOTA 5FD45
Nr fabryczny:	14154
Data sporządzenia raportu:	14-10-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 07-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 77/03/10/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy TOYOTA 5FD45. Jest to pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, przystosowany do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	TOYOTA
Typ/model:	5FD45
Numer fabryczny:	14154
Rok produkcji:	1995
Czas pracy:	15764h
Masa własna:	6510kg
Udźwig:	5000kg
Moc silnika:	60kW
Rodzaj zasilania:	Diesel

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wózek, zmagazynowany jest na placu magazynowym, przechowywany na otwartej przestrzeni, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Osprzęt roboczy w postaci wideł został zdemontowany. Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie przeprowadzono próbę ruchową pojazdu i symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Akumulatory rozładowane / uszkodzone – silnik uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania. Praca silnika oraz układów: napędowego, kierowniczego, hamulcowego i jezdnego – nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykonano symulacje ruchów roboczych bez obciążenia- również nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy w warunkach roboczych. Wózek widłowy mocno zabrudzony. Widoczne liczne wycieki oleju oraz liczne zarysowania, wgniecenia, ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych oraz ogniska korozji na elementach obłachowania. Wnętrze kabiny zabrudzone, fotel operatora popękany.

Ogumienie

Przód: popękane - stan zły

Tył: popękane - stan zły

Nie okazano dokumentacji technicznej i serwisowej.

Brak informacji o ważności badania UDT.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia dzień oględzin ocenia się jako zły.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













































































































