

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002085509
Besichtigt am:	04.09.2025 16:03
Berichts-Nr:	8981986
FIN:	TMBGR7NW6M3069788

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AVS
Erstzulassungsdatum:	21.01.2021
Laufleistung:	56.809 km
Farbe:	Titan-Blau Metallic
Farbe Dach:	Titan-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.241 mm
Fahrzeughöhe:	1.562 mm
Fahrzeugbreite:	1.793 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.736 kg
Radstand:	2.639 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Dynamic, Dachhimmel Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	07.03.2023
Km-Stand bei letzter Wartung:	28.969 km
Restlauf bis Service:	500 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

"Virtual Cockpit"

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Türen

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Alupedalset

Ambientebeleuchtung Wei~

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe

Außenspiegel, Fahrerseite automatisch abblendbar; elektrisch anklapp-/einstell/beheizbar

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz, -Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Business Pack

Care Connect + Infotainment Online

Care connect + Infotainment online 3 Jahre

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Comfort Style

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Black Dots

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamic paket

Ebener Ladeboden hinten

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" --
Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorne + hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Betätigung der Heckklappe (Spindelantrieb)

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrerkniesairbag

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischluftransaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstraherrahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Müdigkeitserkennung
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Seitenschutzleiste
Ledermultifunktionslenkrad	Ohne Steckdose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Leichtmetall{der 6,5x17" ET 40 "Braga"	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Blende	Pannenset
Mit Multifunktionskamera für NCAP- Anforderungen	Panorama Glass Dach
Mit Rückfahrkamerasystem	Panoramaglassdach
Mit Regenschirm	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Rechtsverkehr
Mittelkonsole	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 1	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Navi Amundsen 9,2"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelscheinwerfer (integriert)	Reifendruckkontrolle
Netztrennwand	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Nicht Heissland	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Nichtraucherausführung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Notrufsystem eCall	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne "drive select"	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne 2. Batterie	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Abfalleimer	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Adapter	Schwarzes Dachhimmel
Ohne alternativ-Antriebssystem	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Anhängervorrichtung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Servolenkung
Ohne ECO-Funktion	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	SIDE ASSIST + "LANE ASSIST"
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzeinstellung, links elektr., rechts manuell höhenstellbar
Ohne Feuerlöscher	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze	Sportsitze
Ohne Lichtassistent	Sportsitze Stoff / Suedia

Sprachsteuerung
 Spurwechselassistent plus Spurhalteassistent (Heading Control Assist)
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Style
 Türverkleidung Insert - Stoff
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Typprüfland Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard
 Voll LED Hauptscheinwerfer
 Voll LED Hauptscheinwerfer mit AFS, Nebelfunktion und Kurvenfahrlicht
 Voll LED SBBR Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert
 Wartungsintervallverlängerung
 Web Radio
 Wegfahrsperre elektronisch
 Wired & Wireless Smart Link+
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus. Triebwerks-Unterschutz
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,5 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,5 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2029

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Lackieren
4	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Lackieren
5	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Lackieren
6	Alufelge vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.650,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.100,00
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.900,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 16.650,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	241,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	177,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	207,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGR7NW6M3069788

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8981986
vom: 04.09.2025




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren





2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Lackieren



4 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Lackieren



5 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Lackieren



6 - Alufelge vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

smart repair





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar



auslegen und polieren



2 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

polieren



3 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

drücken

