



» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002094066
Besichtigt am:	10.09.2025 10:45
Berichts-Nr:	9011858
FIN:	VSSZZZ5FZN6544976

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AOD
Erstzulassungsdatum:	13.09.2022
Laufleistung:	61.816 km
Farbe:	Graphitgrau
Farbe Dach:	Graphitgrau
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.800 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten
18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Dämpfung vorn
19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/1, bearbeitet, kupferfarben	Datenträger für EU, integriert
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Digitaler Radioempfang
230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Drei.-Automatikgurte vorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Grundmotor ist: TT6/T3W	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Dynamiklenkung
Abgasendrohr zweiflutig	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Allradantrieb	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ambientelicht Ausführung 2	Embleme
Angehobener Ladeboden hinten	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Fußhebelwerk
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Grossdach-System
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Nichtraucherausführung
Heckspoiler	Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kältemittel R1234yf	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kategorie 0	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Fußmatten
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Handbremshebelgriff
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Individualeinbau
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Warnleuchten
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Modul Boden hinten Ausführung 7	Parklenkassistent
MPV	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Müdigkeitserkennung	Preisnachlass-Paket
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Privater Notruf
Navigationsgerät-High	Radabdeckung Mitte
Nebelscheinwerfer	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
 Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
 Schalthebelknopf Sport
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Gewebe
 Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höhen-einstellbar
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sportsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Supersportlenkrad mit Bediensatelliten
 Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfamt Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Variante Grundausrüstung
 Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	7,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Ersetzen
2	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
3	Kontrollleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	404,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZN6544976

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad








Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Berichts-Nr: 9011858
vom: 10.09.2025



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Brems Scheiben hinten - Verschlissen - Ersetzen



2 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen



3 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

