

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002008251
Besichtigt am:	04.08.2025 11:55
Berichts-Nr:	8834662
FIN:	WVGZZZ5NZNW016821



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	17.01.2022
Laufleistung:	95.368 km
Farbe:	Nightshade Blue Metallic
Farbe Dach:	Nightshade Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.684 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.170 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Storm Grey-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
3 Kopfstützen hinten	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Doppelton-Signalhorn
6-Gang-Schaltgetriebe	Drehstromgenerator 140 A
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abgasnorm EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablagefächer in der Dachkonsole	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entfall Tire Mobility Set
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	ergoActive Sitze vorn
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrerassistenzpaket "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außen-Sound Standard	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Cargo-Paket	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	
Dachhimmel	
Dachreling silber eloxiert	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Dynamic Drive Control
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne ECO-Funktion
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Heckspoiler
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Individualeinbau
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel
Kurzheck	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Müdigkeitserkennung	Progressivlenkung
Multifunktionskamera	Radio
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regensensor
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifendruck-Kontrollsystem
Normal-Lackierung	Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rückleuchten
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schaltgetriebe MQ350
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schalthebelknopf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
	Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sportfahrwerk
 Sportpaket
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfand Deutschland
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
 Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Platten	Ersetzen
2	Sitzbezug hinten rechts	Verschmutzt	Reinigen
3	Motor	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	221,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	235,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	249,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	249,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW016821

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Heckklappe




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Zusätzliche(r) Reifen - Platten - Ersetzen



2 - Sitzbezug hinten rechts - Verschmutzt - Reinigen

Kommentar


Flecken



3 - Motor - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen


Kommentar

Maderschutz



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8834662
vom: 07.08.2025

2 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


Flugrost



3 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Flugrost



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

inkl. Kompressor

Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A - J94