

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807 vom: 04.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002084994

Besichtigt am: 04.09.2025 09:05

Berichts-Nr: 8976807

FIN: WVWZZZAAZND001568







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 12 FIN: WVWZZZAAZND001568 Berichts-Nr: 8976807



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807 vom: 04.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kastenwagen
Hersteller: Volkswagen

Modell: up!

HSN / TSN: 0603 / CMX 31.08.2021 Erstzulassungsdatum: Laufleistung: 45.863 km Farbe: Pure White Pure White **Farbe Dach:** Frontantrieb Antriebsart: Motorisierung/Kraftstoff: Benzin **Hubraum:** 1.000 ccm Leistung: 48 kW (66 PS)

Fahrzeuglänge:3.600 mmFahrzeughöhe:1.504 mmFahrzeugbreite:1.641 mmZulässiges Gesamtgewicht:1.330 kgRadstand:2.407 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 3

Schadstoffklasse: Euro 6
Anzahl Türen: 2
Anzahl Sitze: 4

Getriebe: Schaltgetriebe 5-Gang

Polsterart: Stoff

Interieurfarbe: Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU: 09.2026

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:JaZulassungsbescheinigung entgegengenommen:JaKennzeichen entgegengenommen:KeineWartungsheft:Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 12 FIN: WVWZZZAAZND001568 Berichts-Nr: 8976807



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807 vom: 04.09.2025

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel

2 Kopfstützen hinten, absenkbar

2 Lautsprecher

2 Türen

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 I

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 I, 48 kW

4 Stahlräder 5 J x 14

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-

Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Standard

Allergenfilter

Antenne für FM-Empfang

Armaturentafel zweiteilig

Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Dachhimmel in light grey

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dash Pad "Black Cube"

Digitaler Radioempfang DAB+

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren

Rücksitzplätze

Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der

Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom

Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der

Gepäckraumklappe

Fahrersitz mit Höheneinstellung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber vorn elektrisch

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Ganzjahresreifen 165/70 R 14

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht

Handbremshebelgriff in Kunststoff

Handschuhfach mit Klappe

Hochton-Signalhorn

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kennzeichenträger vorn (groß)

Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.

Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lenkrad

Linkslenker

Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende

Maps + More Dock

Mit Blende

Mit Individualeinbau

move up!

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionskamera

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normalausführung

Ohne Ablagekasten

Ohne alternativ-Antriebssystem

Seite 3 von 12 FIN: WVWZZZAAZND001568 Berichts-Nr: 8976807



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807 vom: 04.09.2025

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling

Ohne Dekorleisten

Ohne Einparkhilfe

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)

Ohne Halter

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Regenschirm(e)

Ohne Sicherungsdose

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Wartungsintervallverlängerung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Radio "Composition Phone"

Radschrauben Standard

Radvollblenden

Rechtsverkehr

Reifenkontrollanzeige

Reifenlieferanten für EU Länder

Reserverad in Fahrbereifung, 5 J x 14, Stahl, für 14-Zoll-

Räder

Reserverad in Fahrbereifung, 5 J x 14, Stahl, für 14-Zoll-

Räder

Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch

geteilt umklappbar

SBBR-Leuchten, Normalausführung

Schaltgetriebe MQ100

Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend

Scheibenbremsen vorn innenbelüftet

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagfahrlicht

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Textilfußmatten vorn und hinten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Türinnenbetätigung in Chrom

Typprüfland Deutschland

USB-Schnittstelle

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vordersitze beheizbar

-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Wärmeschutzverglasung grün

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

We Connect Go

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,inkl.

Funkfernbedienung

Seite 4 von 12 FIN: WVWZZZAAZND001568 Berichts-Nr: 8976807



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807 vom: 04.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Ersatz		Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm

Pannenbereifung zulässig:JaPannenbereifung verkehrssicher:JaBordwerkzeug vorhanden:JaWagenheber vorhanden:Ja

Seite 5 von 12 FIN: WVWZZZAAZND001568 Berichts-Nr: 8976807



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807 vom: 04.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Getriebe	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 6 von 12 FIN: WVWZZZAAZND001568 Berichts-Nr: 8976807



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807

vom: 04.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein Vorschäden feststellbar: Nein Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

FIN: WVWZZZAAZND001568 8976807 Berichts-Nr: Seite 7 von 12



Fahrprobe durchgeführt:

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807 vom: 04.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVWZZZAAZND001568

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Mittelmäßiger Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Ja

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja Motorenlauf durchgeführt: Ja

FIN: WVWZZZAAZND001568 8976807 Berichts-Nr: Seite 8 von 12



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807 vom: 04.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 9 von 12 FIN: WVWZZZAAZND001568 Berichts-Nr: 8976807



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807 vom: 04.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Seite 10 von 12 FIN: WVWZZZAAZND001568 Berichts-Nr: 8976807



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 11 von 12 FIN: WVWZZZAAZND001568 Berichts-Nr: 8976807



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8976807 vom: 04.09.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Einstiegsschweller vorne rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren









- 2 Getriebe Undichtigkeit Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
- 3 Vorbereitungszeit Metall-Lackierung Lack Vorbereitung Ausführen
- 4 Karosserie Beklebt / beschriftet Beschriftung entfernen





Seite 12 von 12 FIN: WVWZZZAAZND001568 Berichts-Nr: 8976807