

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002064543
Besichtigt am: 04.09.2025 11:01
Berichts-Nr: 9038560
FIN: WAUZZZF41RA114489



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9038560
vom: 15.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWH
Erstzulassungsdatum:	02.09.2024
Laufleistung:	23.766 km
Farbe:	Daytonagrau Perleffekt
Farbe Dach:	Daytonagrau Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.762 mm
Fahrzeughöhe:	1.435 mm
Fahrzeugbreite:	1.847 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.070 kg
Radstand:	2.820 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.300 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Datenmodul Europa
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dieselmotor
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Digitaler Radioempfang
8 Lautsprecher	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwicklung Serie	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einparkhilfe plus
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Embleme
Assistenzpaket Tour	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Audi active lane assist	Erhö.h. der Serienkraftstofferbefüllung
Audi AG	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi drive select	Folienbeklebung
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi virtual cockpit plus	Funkschlüssel, ohne Safelock
Aufkleber/Schilder, englisch-italienisch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausstattungs paket Italien	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Ausstattungs paket Italien	Glanzpaket
Basis	Gurtanlagekontrolle
Batterie 380A (68Ah)	Halteassistent
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Interieur S line
Betriebserlaubnis Nachtrag	interne Steuerungsnummer
Bluetooth-Schnittstelle	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Italienisch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kein Selbstabholer
Dach in Wagenfarbe	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Keine Aktionsausführung
Dachreling in Aluminium	Kennzeichenträger vorn (groß)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9038560
vom: 15.09.2025

Kindersicherung	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Nackengebläse
Kofferraumbodenmatte	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Sitzheizung
Kopfstützen vorn	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladeboden	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Vorkonditionierung
Landesverkaufsprogramm Italien	Ohne Windschott
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zus. Warnleuchten
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne zusätzliche Bereifung
Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Mild-Hybrid	PKW-Ausführung
Mit Multifunktionskamera	quattro
Mit spez. Schilder/Aufkleber Sicherheitszertifikate f. Italien	quattro mit ultra Technologie
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder der Serie
Motorabdeckung	Räder, 5-Doppelspeichen-Stern, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Ohne Ablagepaket	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alcohol Interlock	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängavorrichtung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Belederung	Reserverad platzsparend
Ohne besondere Farbausstattung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt mit Reifen 245/40 R 18
Ohne Car2X	Rückfahrkamera
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	S line
Ohne Feuerlöscher	S tronic
Ohne Frontspoiler	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Heckspoiler	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne integriertes Mautsystem	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serienqualität
Ohne Kompensor	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sicherheitsgurte in Schwarz
	Smartphone-Interface



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9038560
vom: 15.09.2025

Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung SWIN
Steuerung von Aktionspreisen
Stoff Sequenz/Leder-Kombination
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Italien (San Marino,Vatikanstadt)
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9038560
vom: 15.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 18 97 Y	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 18 97 Y	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 18 97 Y	6,5 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 18 97 Y	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 19 100 M	3,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
2	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Alufelge vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Kotflügel hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Ersetzen
10	Stoßfängerzierblende hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
11	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
12	Türverkleidung Zierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen
13	Alufelge hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
14	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9038560
vom: 15.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 9038560
vom: 15.09.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF41RA114489

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9038560
vom: 15.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9038560
vom: 15.09.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Gebrochen - Ersetzen und lackieren



2 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Alufelge vorne links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



4 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



7 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



8 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


9 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Ersetzen



10 - Stoßfängerzierblende hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



11 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



12 - Türverkleidung Zierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen



13 - Alufelge hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



14 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair

