

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Volkswagen**
Typ: **Golf V Variant**
Fahrgestellnummer: **WVWZZZ1KZ9M268899**
Erstzulassung: **25.02.2009**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **153.032 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Candy-Weiß**
Leistung: **118 kW / 160 PS**
Hubraum: **1390 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Bremsassistent
4	Karosserie: 4-türig
5	Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
6	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
7	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
8	Türgriffe außen Wagenfarbe
9	Verglasung grün getönt
10	Fahr-Komfort-Paket
11	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
12	Nebelschlussleuchte
13	Panorama-Schiebedach elektrisch
14	Raucher-Paket
15	Sitze: Sportsitze vorn
16	Wegfahrsperre (elektronisch)
17	Antriebsart: Frontantrieb
18	Gepäckraumabdeckung / Rollo
19	Getriebe 6-Gang
20	Stoßfänger Wagenfarbe
21	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
22	Chromleisten an Seitenfenstern
23	Frontscheibe Verbundglas getönt
24	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
25	Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
26	Reifenkontroll-Anzeige
27	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
28	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

Nr.	Bezeichnung
29	Seitenairbag vorn
30	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
31	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
32	Zentralverriegelung
33	Außenspiegel lackiert
34	Fernbedienung für Zentralverriegelung
35	Heckscheibenwischer
36	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
37	Rücksitz mit Armlehne
38	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
39	Anti-Blockier-System (ABS)
40	Einparkhilfe hinten
41	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
42	Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
43	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
44	Lendenwirbelstützen vorn
45	Leseleuchten vorn und hinten
46	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
47	Rücksitzbank / Lehne geteilt
48	Sport-Fahrwerk
49	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
50	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
51	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
52	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
53	Kopfstützen hinten (3-fach)
54	Mittelarmlehne
55	Sitz vorn links höhenverstellbar
56	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Dachreling
2	Nebelscheinwerfer integriert
3	Bi-Xenon-Scheinwerfer
4	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
5	* Anzeige für Waschwasserstand
6	Winter-Paket
7	* Sitzheizung vorn
8	* Scheibenwaschdüsen heizbar
9	* Anzeige für Waschwasserstand
10	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
11	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
12	* Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
13	* Schalt-/Wählhebelgriff Leder
14	* Multifunktionsanzeige Plus
15	Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 10 Lautsprecher)
16	* Multifunktionsanzeige Plus

Nr.	Bezeichnung
17	* Multimediabuchse AUX-IN
18	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
19	Gepäcksicherungsnetz
20	Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
21	* Sitzheizung vorn
22	* Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
23	* Lendenwirbelstützen vorn
24	Sitz vorn links elektr. verstellbar
25	LM-Felgen 7x17 (Avignon)
26	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
27	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
28	* Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
29	* Scheibenwischer mit Regensensor
30	* Coming-Home-Paket
31	* Fußraumbeleuchtung vorn
32	* Innenspiegel mit Abblendautomatik

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden
 ja: ☒
 nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer
 WVVZZZ1KZ9M268899
 Fahrzeugtyp:
 Volkswagen Golf V Variant 118 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	06.11.2024	151579

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer

WVWZZZ1KZ9M268899

Fahrzeugtyp:

Volkswagen Golf V Variant 118 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	06.11.2024	151579

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/26☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓

Motor startet eigenständig
- ✓

Motor funktionsfähig
- ✓

Getriebe funktionsfähig
- ✓

Lichtanlage funktionsfähig
- ✓

Fensterheber funktionsfähig
- ✓

Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓

Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ✗

Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓

Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓

= funktionsfähig

✗

= nicht funktionsfähig

—

= nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 276µm
2	Tür vorne links 305µm
3	Tür hinten links 244µm
4	Seitenteil links 261µm
5	Heckklappe 210µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	im November fällig	
2	Heckklappenverkleidung	2, 3	Kratzer	
3	Heckklappe	4, 5	leicht deformiert	
4	Gurtschloss hinten rechts	6	Gehäuse fehlt	
5	Tür vorne rechts	7, 8	Delle	
6	Folie am Fensterrahmen Tür vorne rechts	9	teilweise abgerissen	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TUVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
7	Spiegelkappe rechts	10	Kratzer	
8	Schweller vorne rechts	11, 12	Korrosion und eingedrückt	
9	Kotflügel rechts	13, 14	Korrosion	
10	Schiebedach	15	öffnet sich nicht	
11	Frontscheibe	16, 17	Steinschlag	
12	Stoßfänger vorn	18, 19, 20	zerkratzt und Steinschläge	
13	Fahrersitzbezug	21, 22	Leder verschlissen	
14	Lenkrad	23	abgegriffen	
15	Schweller links	24, 25	Lackabplatzer	
16	Türschloss hinten links	26	entriegelt nicht über ZV	
17	Stoßfänger hinten	27, 28	gestaucht und Lackablösung	
18	Abdeckung in Heckklappenverkleidung	29	fehlt	
19	Reifendichtmittel	30	abgelaufen	
20	Felge hinten rechts	31	Kratzer	
21	Felge vorne rechts	32	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Pirelli	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Pirelli	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Pirelli	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Pirelli	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Anhängerkupplung



Bild 8: Panoramadach

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Schiebedach

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Teil	25.02.2009	0603	ANX000039	2	01	118/5800	220
M1	AC			4556-4654		-1781	
WVWZZZ1KZ9M268899		X		1452-1519		-1429	
VOLKSWAGEN, VW				-	00075	-	
1KM				154	1960	1960	
ACCAVDX0				1010	1000	-	
FM6FM62S022N0GGN1				1010	1000	-	
GOLF				076	3800	072	
VOLKSWAGEN-VW				1400	710	5	-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				205/55 R16 91V			
Kombilimousine				205/55 R16 91V			
70/220/EWG*2006/96B/EG				-		0/-	
EURO 4				e1*2001/116*0328*13			
Benzin				02.07.08	K	DO350288	
0001	0462	1390					
F.1/F.2:+10 u. 7.2/8.2:+30 b.Anhängebetrieb*0.1:1700 b							
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3360kg*FZ ist mit							
werkseitig montierter AHK bei Anh-Betr.mit erh.Faktor							
für 100km/h geeignet*ww.AHK lt. EGTG*							

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung im November fällig



Bild 2: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 3: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 4: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert



Bild 5: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert



Bild 6: Innenraum / Gurtschloss hinten rechts Gehäuse fehlt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Tür vorne rechts Delle



Bild 8: Karosserie / Tür vorne rechts Delle



Bild 9: Karosserie / Folie am Fensterrahmen Tür vorne rechts teilweise abgerissen



Bild 10: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 11: Karosserie / Schweller vorne rechts Korrosion und eingedrückt



Bild 12: Karosserie / Schweller vorne rechts Korrosion und eingedrückt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion



Bild 14: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion



Bild 15: Technik / Schiebedach öffnet sich nicht




Bild 16: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 17: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 18: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Steinschläge

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Steinschläge




Bild 20: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Steinschläge



Bild 21: Innenraum / Fahrersitzbezug Leder verschlissen



Bild 22: Innenraum / Fahrersitzbezug Leder verschlissen



Bild 23: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 24: Karosserie / Schweller links Lackabplatzer



Bild 25: Karosserie / Schweller links Lackabplatzter



Bild 26: Technik / Türschloss hinten links entriegelt nicht über ZV



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger hinten gestaucht und Lackablösung



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger hinten gestaucht und Lackablösung



Bild 29: Innenraum / Abdeckung in Heckklappenverkleidung fehlt



Bild 30: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.10.2025

Auftragsnummer:

268899

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Reifen - Felge / Felge hinten rechts Kratzer



Bild 32: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Kratzer