

WWZZZ3CZLE068258

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	240.497 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	800 km
Typ/Modell	PASSAT	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZLE068258	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	29.05.2020	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Instrumententafel	Luftdüse Mitte - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Digitaler Nachweis) - kein Nachweis - kein Abzug
6	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
11	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
12	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer
15	Karosserie	C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair
16	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
18	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
19	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
20	Interieur	Innenraum - Kratzer
21	Getriebe	Schaltknauf - verkratzt / verschürft - Smart Repair
22	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Smart Repair
23	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
24	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
25	Sitz vorn	Kopfstütze Sitz rechts (Abdeckung) - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
1	Dachholm links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
2	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
3	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
4	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 98Y	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/45 R18 94W	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 94V	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/45 R18 94V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	240.497 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZLE068258	Erstzulassung	29.05.2020

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	126 µm
2	Dachholm links	203 µm
3	Dachholm rechts	130 µm
4	Heckklappe/-tür	213 µm
5	Kotflügel links	131 µm
6	Kotflügel rechts	137 µm
7	Motorhaube	156 µm
8	Schweller links	99 µm
9	Schweller rechts	91 µm
10	Seitenwand links	291 µm
11	Seitenwand rechts	428 µm
12	Tür hinten links	140 µm
13	Tür hinten rechts	133 µm
14	Tür vorne links	121 µm
15	Tür vorne rechts	137 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)




Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung




Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges




Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges




Abbildung 51: Sonstiges




Abbildung 52: Sonstiges




Abbildung 53: Sonstiges




Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - Kratzer



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung
hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Instrumententafel: Luftdüse Mitte - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit
Materialabtrag) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Mit Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug




Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #12: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer




Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer



Beschädigung #15: Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #15: Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #15: Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #19: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #19: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #21: Getriebe: Schaltknauf - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #21: Getriebe: Schaltknauf - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #21: Getriebe: Schaltknauf - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #22: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #22: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #22: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #22: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #22: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #23: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #23: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #23: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #24: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #24: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #24: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #25: Sitz vorn: Kopfstütze Sitz rechts (Abdeckun... gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #25: Sitz vorn: Kopfstütze Sitz rechts (Abdeckung) - gebrochen / gerissen - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm links



Nachlackierung 1: Dachholm links



Nachlackierung 2: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 2: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 3: Seitenwand links



Nachlackierung 3: Seitenwand links



Nachlackierung 4: Seitenwand rechts



Nachlackierung 4: Seitenwand rechts