

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle:	Zulassungsbescheinigung
Hersteller:	Volvo
Typ:	XC90
Fahrgestellnummer:	YV1CM91G841052661
Erstzulassung:	11.07.2003
Getriebe / Gänge:	Automatikgetriebe
Schadstoffklasse:	Euro4
Vorverwendung:	Privat

Laufleistung abgelesen:	269.293 km
Kraftstoffart:	Benzin
Farbe:	Blau
Leistung:	200 kW / 272 PS
Hubraum:	2922 ccm
Anzahl Schlüssel:	2
Anzahl Vorbesitzer:	3

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TÜV NORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer YV1CM91G841052661

Fahrzeugtyp: Volvo XC90 200 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.06.2023	251568

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/26☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✗ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Schlüssel-Arretierung	1	defekt	
2	Kofferraumverkleidung	2, 3, 4	gebrochen+kratzer	
3	Unterbodenschutz	5, 6	deformiert	
4	A-Säulenverkleidung	7, 8, 9, 10, 11	eingerrissen	
5	Außenspiegel rechts Klappmotor	12	ohne funktion	
6	Außenspiegel links	13, 14	gebrochen	
7	Fondseite links	15, 16	Kratzer	
8	Tür hinten links	17, 18, 19, 20	Kratzer+leicht deformiert	
9	Einstieg hinten links	21, 22	Kratzer	
10	Dach	23	verschmutzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Tür vorne links	24, 25, 26	deformiert	
12	Schiebedach	27, 28	undicht	
13	Türverkleidung vorne links	29, 30	gebrochen	
14	Sitze	31, 32, 33, 34, 35, 36	verschlissen	
15	Türverkleidung vorne rechts	37, 38	gebrochen	
16	Türverkleidung hinten rechts	39, 40	beschädigt	
17	Handschuhfachdeckel	41	Kratzer	
18	Scheinwerfer	42, 43, 44, 45	matt/verschlissen	
19	Frontscheibe	46, 47, 48	Schicht-Ablösung	
20	Einstieg vorne links	49, 50, 51	Kratzer+Dellen	
21	Kotflügel vorne links	52, 53	Kratzer	
22	Stoßfänger vorne	54, 55, 56, 57, 58, 59	Kratzer	
23	Motorkontrolleuchte	60	Funktionsstörung	
24	Kotflügel vorne rechts	61, 62, 63	Kratzer+Delle	
25	Tür vorne rechts	64, 65, 66	Kratzer	
26	Tür hinten rechts	67, 68, 69, 70	Kratzer	
27	Einstieg hinten rechts	71, 72	Kratzer	
28	Fondseite rechts	73, 74, 75	Kratzer	
29	Schaltknauf	76	gebrochen	
30	Radio	77	ohne Funktion	
31	Heckklappenverkleidung	78, 79	gebrochen	
32	Heckklappe	80, 81, 82	Kratzer	
33	Rücklicht rechts	83, 84	gerbrochen	
34	Stoßfänger hinten	85, 86, 87	Kratzer	
35	Nabendeckel	88, 89	fehlt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	235/60 R18 107V	Fulda	6
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	235/60 R18 107V	Fulda	6
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	235/60 R18 107V	Fulda	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	235/60 R18 107V	Fulda	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzähler Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden




Bild 1: Technik / Schlüssel-Arretierung defekt



Bild 2: Innenraum / Kofferraumverkleidung gebrochen+kratzer



Bild 3: Innenraum / Kofferraumverkleidung gebrochen+kratzer



Bild 4: Innenraum / Kofferraumverkleidung gebrochen+kratzer



Bild 5: Karosserie / Unterbodenschutz deformiert



Bild 6: Karosserie / Unterbodenschutz deformiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Innenraum / A-Säulenverkleidung eingerissen




Bild 8: Innenraum / A-Säulenverkleidung eingerissen



Bild 9: Innenraum / A-Säulenverkleidung eingerissen




Bild 10: Innenraum / A-Säulenverkleidung eingerissen



Bild 11: Innenraum / A-Säulenverkleidung eingerissen



Bild 12: Technik / Außenspiegel rechts Klappmotor ohne funktion

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Außenspiegel links gebrochen



Bild 14: Karosserie / Außenspiegel links gebrochen




Bild 15: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 16: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 17: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+leicht deformiert



Bild 18: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+leicht deformiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 19: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+leicht deformiert



Bild 20: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+leicht deformiert



Bild 21: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 22: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer




Bild 23: Karosserie / Dach verschmutzt



Bild 24: Karosserie / Tür vorne links deformiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Tür vorne links deformiert



Bild 26: Karosserie / Tür vorne links deformiert



Bild 27: Karosserie / Schiebedach undicht



Bild 28: Karosserie / Schiebedach undicht



Bild 29: Innenraum / Türverkleidung vorne links gebrochen




Bild 30: Innenraum / Türverkleidung vorne links gebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Innenraum / Sitze verschlissen



Bild 32: Innenraum / Sitze verschlissen



Bild 33: Innenraum / Sitze verschlissen



Bild 34: Innenraum / Sitze verschlissen



Bild 35: Innenraum / Sitze verschlissen



Bild 36: Innenraum / Sitze verschlissen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Innenraum / Türverkleidung vorne rechts gebrochen




Bild 38: Innenraum / Türverkleidung vorne rechts gebrochen



Bild 39: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts beschädigt



Bild 40: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts beschädigt



Bild 41: Innenraum / Handschuhfachdeckel Kratzer



Bild 42: Technik / Scheinwerfer matt/verschlissen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Technik / Scheinwerfer matt/verschlissen



Bild 44: Technik / Scheinwerfer matt/verschlissen



Bild 45: Technik / Scheinwerfer matt/verschlissen




Bild 46: Karosserie / Frontscheibe Schicht-Ablösung




Bild 47: Karosserie / Frontscheibe Schicht-Ablösung



Bild 48: Karosserie / Frontscheibe Schicht-Ablösung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Karosserie / Einstieg vorne links
Kratzer+Dellen



Bild 50: Karosserie / Einstieg vorne links
Kratzer+Dellen



Bild 51: Karosserie / Einstieg vorne links
Kratzer+Dellen



Bild 52: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer




Bild 53: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 54: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 55: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 56: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 57: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer




Bild 58: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer




Bild 59: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 60: Technik / Motorkontrolleuchte
Funktionsstörung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 61: Karosserie / Kotflügel vorne rechts
Kratzer+Delle



Bild 62: Karosserie / Kotflügel vorne rechts
Kratzer+Delle




Bild 63: Karosserie / Kotflügel vorne rechts
Kratzer+Delle



Bild 64: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 65: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 66: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 67: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 68: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 69: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 70: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 71: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 72: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 73: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 74: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 75: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 76: Innenraum / Schaltknauf gebrochen



Bild 77: Technik / Radio ohne Funktion



Bild 78: Innenraum / Heckklappenverkleidung gebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 79: Innenraum / Heckklappenverkleidung gebrochen



Bild 80: Karosserie / Heckklappe Kratzer




Bild 81: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 82: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 83: Technik / Rücklicht rechts gebrochen



Bild 84: Technik / Rücklicht rechts gebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

052661

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 85: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 86: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 87: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 88: Reifen - Felge / Nabendeckel fehlt



Bild 89: Reifen - Felge / Nabendeckel fehlt