

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
Hersteller: **Volvo**
Typ: **V70**
Fahrgestellnummer: **YV1SW654252485185**
Erstzulassung: **26.11.2004**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe 5-Gang**
Schadstoffklasse: **Euro4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **305.206 km**
Kraftstoffart: **Benzin**
Farbe: **Blau**
Leistung: **103 kW / 140 PS**
Hubraum: **2435 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TÜV NORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Sonderausstattung:

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer YV1SW654252485185
Fahrzeugtyp: Volvo V70 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	03.01.2018	196156

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 01/26

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel vorne rechts 513µm
2	Fondseite rechts 388µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	ABS	1	Funktionsstörung	
2	Kotflügel vorne rechts	2, 3, 4	Korrosion	
3	Einstieg vorne rechts	5, 6	Kratzer+Delle	
4	Fondseite rechts	7, 8, 9	Korrosion	
5	Stoff Türverkleidung	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	löst sich ab	
6	Heckklappe	17, 18, 19, 20	Kratzer+Riss	
7	Innenraum+Sitze	21, 22, 23, 24	verschmutzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
8	Motor	25	Funktionsstörung	
9	Motordämmmatte	26	zerrissen	
10	Tankdeckel-Verriegelung + Halteband	27, 28, 29, 30	beschädigt	
11	Fondseite links	31, 32, 33, 34	Korrosion	
12	Tür hinten links	35, 36	Kratzer	
13	Tür vorne links	37, 38	Kratzer	
14	Kotflügel vorne links	39, 40, 41	Korrosion	
15	Stoßfänger vorne	42, 43, 44, 45	Kratzer	
16	Felgen	46, 47, 48, 49	Kratzer	
17	Service	50	letzter nicht nachvollziehbar	
18	Motor	51, 52, 53	Ölfeucht	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Kumho	7
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Kumho	7
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Kumho	7
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Kumho	7

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Kumho	4
2 - VR	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Kumho	4
3 - HL	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Kumho	4
4 - HR	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Kumho	4



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / ABS Funktionsstörung



Bild 2: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Korrosion



Bild 3: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Korrosion



Bild 4: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Korrosion



Bild 5: Karosserie / Einstieg vorne rechts
Kratzer+Delle



Bild 6: Karosserie / Einstieg vorne rechts
Kratzer+Delle



Bild 7: Karosserie / Fondseite rechts Korrosion



Bild 8: Karosserie / Fondseite rechts Korrosion



Bild 9: Karosserie / Fondseite rechts Korrosion



Bild 10: Innenraum / Stoff Türverkleidung löst sich ab



Bild 11: Innenraum / Stoff Türverkleidung löst sich ab



Bild 12: Innenraum / Stoff Türverkleidung löst sich ab

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Innenraum / Stoff Türverkleidung löst sich ab



Bild 14: Innenraum / Stoff Türverkleidung löst sich ab



Bild 15: Innenraum / Stoff Türverkleidung löst sich ab



Bild 16: Innenraum / Stoff Türverkleidung löst sich ab



Bild 17: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Riss



Bild 18: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Riss

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Riss



Bild 20: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Riss



Bild 21: Innenraum / Innenraum+Sitze verschmutzt



Bild 22: Innenraum / Innenraum+Sitze verschmutzt




Bild 23: Innenraum / Innenraum+Sitze verschmutzt



Bild 24: Innenraum / Innenraum+Sitze verschmutzt



Bild 25: Technik / Motor Funktionsstörung



Bild 26: Karosserie / Motordämmmatte zerrissen



Bild 27: Karosserie / Tankdeckel-Verriegelung + Halteband beschädigt



Bild 28: Karosserie / Tankdeckel-Verriegelung + Halteband beschädigt



Bild 29: Karosserie / Tankdeckel-Verriegelung + Halteband beschädigt



Bild 30: Karosserie / Tankdeckel-Verriegelung + Halteband beschädigt



Bild 31: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 32: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 33: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 34: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 35: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 37: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 38: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 39: Karosserie / Kotflügel vorne links Korrosion



Bild 40: Karosserie / Kotflügel vorne links Korrosion



Bild 41: Karosserie / Kotflügel vorne links Korrosion



Bild 42: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 43: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 44: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 45: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 46: Reifen - Felge / Felgen Kratzer



Bild 47: Reifen - Felge / Felgen Kratzer



Bild 48: Reifen - Felge / Felgen Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

485185

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Reifen - Felge / Felgen Kratzer




Bild 50: Wartung-Pflege / Service letzter nicht nachvollziehbar



Bild 51: Technik / Motor Ölfeucht




Bild 52: Technik / Motor Ölfeucht



Bild 53: Technik / Motor Ölfeucht