

WV1ZZZ7HZJH130150

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	285.245 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	12.700 km
Typ/Modell	TRANSPORTER	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2026
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7HZJH130150	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	24.04.2018	Polster/Farbe	Stoff / Grau-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumboden (und Verkleidungen) - verkratzt / verschürft
2	Sitz vorn	Lehnenbezug rechts - Kratzer - Smart Repair
3	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - beschädigt - erneuern
4	Tür vorn links	Scharnier Satz (Schwergängig) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen
5	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
6	Motor	Keilriemen / Flachriemen - Geräusch - Diagnose durchführen
7	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern
8	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (2x Motor startet nicht, 1x gebrochen) - ohne Funktion - erneuern
9	Lenkanlage	Lenkrad - beschädigt - erneuern
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Digitaler Nachweis) - kein Nachweis - kein Abzug
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Innenseite) - Delle(n) - Smart Repair
12	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
13	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn rechts (und links) - verkratzt / verschürft - erneuern
15	Verglasung	Frontscheibe (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
16	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair
17	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer
18	Schweller rechts	Schweller - Kratzer
19	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer
20	Tür vorn links	Türkante - Kratzer
21	Interieur	Innenraum - Kratzer
22	Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschmutzt - reinigen
23	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer
24	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Kratzer - erneuern
25	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
26	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 105T	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/65 R16 105T	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 105T	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/65 R16 105T	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	205/65 R16 105T	Continental	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	TRANSPORTER	Laufleistung (abgelesen)	285.245 km
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7HZJH130150	Erstzulassung	24.04.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	119 µm
2	Dachholm links	121 µm
3	Dachholm rechts	109 µm
4	Heckklappe/-tür	112 µm
5	Kotflügel links	132 µm
6	Kotflügel rechts	137 µm
7	Motorhaube	109 µm
8	Schweller links	70 µm
9	Schweller rechts	70 µm
10	Seitenwand links	127 µm
11	Seitenwand rechts	130 µm
12	Tür hinten rechts	123 µm
13	Tür vorne links	137 µm
14	Tür vorne rechts	121 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)




Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges




Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges




Abbildung 51: Sonstiges




Abbildung 52: Sonstiges




Abbildung 53: Sonstiges




Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges




Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges




Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges




Abbildung 62: Sonstiges




Abbildung 63: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #2: Sitz vorn: Lehnenbezug rechts - Kratzer -
Smart Repair




Beschädigung #2: Sitz vorn: Lehnenbezug rechts - Kratzer - Sm...
Repair



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt -
erneuern



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt -
erneuern



Beschädigung #4: Tür vorn links: Scharnier Satz
(Schwergängig) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Beschädigung #4: Tür vorn links: Scharnier Satz (Schwergängig) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern




Beschädigung #7: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #8: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (2x Motor startet nicht, 1x gebrochen) - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung #8: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (2x Motor startet nicht, 1x gebrochen) - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung #8: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (2x Motor startet nicht, 1x gebrochen) - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung #9: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern




Beschädigung #9: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern




Beschädigung #9: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseit...
Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) -
Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts (und links) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts (und links) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #14: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts (und links) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts (und links) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts (und links) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #14: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts (und links) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug




Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug




Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #17: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #17: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #18: Schweller rechts: Schweller - Kratzer



Beschädigung #18: Schweller rechts: Schweller - Kratzer



Beschädigung #18: Schweller rechts: Schweller - Kratzer



Beschädigung #18: Schweller rechts: Schweller - Kratzer



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #20: Tür vorn links: Türkante - Kratzer




Beschädigung #20: Tür vorn links: Türkante - Kratzer



Beschädigung #21: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #21: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #21: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #21: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #21: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #22: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #22: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #23: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #23: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #23: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #24: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #24: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Kratzer - erneuern




Beschädigung #24: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Kratzer - erneuern




Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #26: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #26: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren