

Nr zlecenia: 129/14/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/14

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [P] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Przyczepa	VIN:	S U Z 6 5 9 S A R 0 Z 0 0 4 1 0
Marka:	ZASŁAW	Nr rejestracyjny:	SZY10P4
Model pojazdu:	D-659 PK 18.0t	Nr Info-Ekspert:	160-00059
Wersja:	659.31	Rok produkcji:	2009
Data pierwszej rejestracji		2009/10/12	
Data ważności badania technicznego		2026/10/02	
Rodzaj przyczepy		skrzyniowa z opończą typu kurtyna	
Dop. masa całkowita / Masa własna / Ładowność		18000 kg / 4150 kg / 13850 kg	
Zawieszenie osi		poduszki	
Usytuowanie osi		klasyczne	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA						
Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	SAVA	385/65	R22.5	160J	CARGO C3 PLUS TL	12,0
Przednie prawe:	SAVA	385/65	R22.5	160J	CARGO C3 PLUS TL	12,0
Tylne lewe:	SAVA	385/65	R22.5	160J	CARGO C3 PLUS TL	12,0
Tylne prawe:	SAVA	385/65	R22.5	160J	CARGO C3 PLUS TL	11,5
KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU						

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU	
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ogłędziny przeprowadził rzeczoznawca: Mirosław Iwanek

Do ogłędzin pojazd okazano na placu magazynowym, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, sprzężony z ciągnikiem rolniczym. Wykonano próbe ruchową w warunkach parkingowych z prędkością do 10km/h oraz sprawdzono systemy zależne od zasilania. Brak nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń podczas próby w warunkach drogowych.

Wizualnie przedmiot w stanie dość dobrym. Stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń, zarysowań czy nieznaczających deformacji. Ponadto:

Lampa zespolona PT - zbity klosz

Zderzak - korozja

Ndkole PT - deformacje

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Oceniając stan pojazdu stwierdzono, że przyczepa znajdowała się w stanie załadunku, wobec czego nie wykonano dokumentacji wnętrza, z zastrzeżeniem możliwości ujawnienia dodatkowych wad po rozładunku.

Wartość bazowa pojazdu, ustalona na podstawie danych Info-Ekspert jako uśredniona wartość rynkowa dla pojazdu referencyjnego, została obniżona przy zastosowaniu korekty odzwierciedlającej realne warunki transakcyjne i cenę zakupu.

Do ogłędzin okazano dowód rejestracyjny.

Numer VIN wybity na ramie zgodny z tabliczką identyfikacyjną oraz dowodem rejestracyjnym.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu