



Rekomendacja inspektora



Nadwozie



Koła



Wnętrze



Wypożazenie



Mechanika

Dane pojazdu



Marka, model
MERCEDES-BENZ B 200



Data pierwszej rejestracji
28.02.2012



Rok produkcji
2012 r.



Typ silnika
diesel



Moc silnika
100 KW (136 KM)



Numer rejestracyjny
PZ3E443



Stan licznika
161829



Numer VIN
WDD2462011J033853



Ważność badania technicznego
12.02.2026

Wypożazenie



Dowód rejestracyjny



Karta Pojazdu



Kluczyki - 2



Dodatkowy komplet kół



Gaśnica



Trójkąt ostrzegawczy



Apteczka



Kamizelka odblaskowa




Koło zapasowe



Certyfikat online



Mapa niedoskonałości - Nadwozie



Nadwozie



✓ Dach	⚠ Szyba czołowa	✓ Maska
✓ Reflektor LP	✓ Reflektor PP	⚠ Zderzak przód
✓ Atrapa chłodnicy	✓ Reflektor przeciwmgielny LP	✓ Reflektor przeciwmgielny PP
✓ Tablica rejestracyjna	✓ Błotnik LP	✓ Rama dachu lewa
✓ Szyba LP	⚠ Drzwi LP	✓ Wnęka drzwi LP
⚠ Lusterko lewe	✓ Szyba LT	✓ Słupek L
⚠ Drzwi LT	⚠ Wnęka drzwi LT	⚠ Błotnik LT
⚠ Szyba tylna	⚠ Próg L	⚠ Kłapa bagażnika
✓ Tablica rejestracyjna tył	✓ Lampa LT	✓ Lampa PT
⚠ Zderzak tył	✓ Dokładka zderzaka tył	✓ Szyba PT
⚠ Drzwi PT	✓ Wnęka drzwi PT	⚠ Błotnik PT
⚠ Próg P	⚠ Rama dachu prawa	✓ Szyba PP
⚠ Drzwi PP	✓ Wnęka drzwi PP	✓ Słupek P
✓ Lusterko prawe	⚠ Błotnik PP	



⚠ Szyba czołowa | Odprysk



Opis uszkodzenia:

⚠ Zderzak przód | Zła jakość naprawy



Opis uszkodzenia:

⚠ Zderzak przód | Rysa z uszkodzeniem



Opis uszkodzenia:

⚠ Zderzak przód | Wgniecenie



Opis uszkodzenia:

⚠ Zderzak przód | Rysa



Opis uszkodzenia:

⚠ Zderzak przód | Rysa z uszkodzeniem



Opis uszkodzenia:

⚠ Drzwi LP | Rysa



Opis uszkodzenia:

⚠ Drzwi LP | Rysa



Opis uszkodzenia:

⚠ Lusterko lewe | Rysa



Opis uszkodzenia:

⚠ Drzwi LT | Rysa



Opis uszkodzenia:

⚠ Wnęka drzwi LT | Rysa



Opis uszkodzenia:

⚠ Błotnik LT | Rysa



Opis uszkodzenia: **Złe spasowanie**

⚠ Szyba tylna | Odprysk



Opis uszkodzenia: **Schodzi folia**

⚠ Próg L | Rysa



Opis uszkodzenia:

⚠ Kłapa bagażnika | Zła jakość naprawy



Opis uszkodzenia: **W jednym miejscu powyżej 2.000 mikronów**

⚠ Zderzak tył | Wgniecenie



Opis uszkodzenia:

⚠ Zderzak tył | Rysa



Opis uszkodzenia:

⚠ Drzwi PT | Rysa



Opis uszkodzenia:

⚠ Błotnik PT | Zła jakość naprawy




Opis uszkodzenia: **Miejscami powyżej 1.000 mikronów**

⚠ Błotnik PT | Rysa z uszkodzeniem



Opis uszkodzenia:

⚠ Błotnik PT | Wgniecenie



Opis uszkodzenia:

⚠ Próg P | Rysa



Opis uszkodzenia:

 Rama dachu prawa | Rysa



Opis uszkodzenia:

 Drzwi PP | Wgniecenie



Opis uszkodzenia:

 Błotnik PP | Zła jakość naprawy



Opis uszkodzenia:

Koła: Opony letnie



Opona letnia lewy przód

- ✓ Stan opony
- ⚠ Stan felgi
- ✓ Wysokość bieżnika opony
- ✓ Wymiary opony

205/55R16




Rysy

4mm

Opona letnia prawy przód

- ✓ Stan opony
- ⚠ Stan felgi
- ✓ Wysokość bieżnika opony
- ✓ Wymiary opony

205/55R16



Rysy

4mm

Opona letnia lewy tył

- ⚠ Stan opony
- ⚠ Stan felgi
- ✓ Wymiary opony

Drobne uszkodzenie

205/55R16



Opona letnia prawy tył

- ⚠ Stan opony
- ⚠ Stan felgi
- ✓ Wymiary opony

Drobne uszkodzenie

205/55R16




Wnętrze

★★★★★

⚠ Deska rozdzielcza	✓ Tunel środkowy	⚠ Kierownica
✓ Podsufitka	⚠ Fotel LP	✓ Boczek drzwi LP
✓ Wykładzina podłogi LP	✓ Siedzenie LT	✓ Boczek drzwi LT
✓ Wykładzina podłogi LT	✓ Fotel kierowcy część tylna	⚠ Bagażnik
✓ Siedzenie PT	✓ Boczek drzwi PT	✓ Wykładzina podłogi PT
✓ Fotel pasażera część tylna	✓ Fotel PP	✓ Boczek drzwi PP
✓ Wykładzina podłogi PP		

Mapa niedoskonałości - Wnętrze



✓ Elektryczna regulacja lusterek	✓ Zawiasy i ograniczniki drzwi	✓ Centralny zamek
✓ Regulacja foteli	✓ Regulacja zagłówki	✓ Mechanizm podnoszenia szyb
✓ Regulacja kierownicy	✓ Hamulec ręczny	✓ Oświetlenie wnętrza
✓ Komunikaty błędów	✓ Sygnał dźwiękowy sprawdzenie działania	✓ Nawigacja
✓ Wentylacja	✓ Klimatyzacja	✓ Ogrzewanie szyb
✓ Oświetlenie schowka	✓ Radio	✓ Pasy bezpieczeństwa przód
✓ Pasy bezpieczeństwa tył		




⚠ Deska rozdzielcza | Rysa



Opis uszkodzenia:

⚠ Kierownica | Rysa



Opis uszkodzenia:

 Fotel LP | Uszkodzenie



Opis uszkodzenia:

 Bagażnik | Rysa



Opis uszkodzenia:

Kontrola mechaniczna

★★★★★

Jazda próbna ★★★★★

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ✓ Uruchamianie i wyłączenie silnika | ✓ Sprzęgło | ✓ Hamulec ręczny / automatyczny |
| ✓ Funkcjonowanie spryskiwacza | ✓ Wycieraczki przód i tył | ✓ Pióra wycieraczek przód |
| ✓ Pióra wycieraczek tył | ✓ Układ hamulcowy | ✓ Zawieszenie przód |
| ✓ Zawieszenie tył | ✓ Wibracje kół | ✓ Układ wydechowy |
| ✓ Układ ABS/ESC | ✓ Temperatura silnika | ✓ Komunikaty błędów |

Oświetlenie ★★★★★

- | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| ✓ Oświetlenie do jazdy dziennej /
światła pozycyjne | ✓ Światła mijania | ✓ Światła drogowe |
| ✓ Kierunkowskaz lewy przód / tył | ✓ Kierunkowskaz prawy przód / tył | ✓ Światła awaryjne |
| ✓ Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | ✓ Światła cofania | ✓ Światło stop |
| ✓ Światło przeciwmgielne | ✓ Oświetlenie bagażnika | |

Kontrola w komorze silnika ☆☆☆☆☆

- ⚠ Stan wygaśnięcia maski

Imię i nazwisko: **Hubert Strzyż**

⚠ Uwagi

Drobne rysy na całej karoserii, brak anteny. Na wyposażeniu instrukcja obsługi i Książka serwisowa. Pod maską kartka serwisowa z wymianą oleju na 150.000km z 11 lutego 2025r

Stan wygaśnięcia maski: Uszkodzenie od gryzoni

Legenda



Zły stan

Bardzo dobry

Warunki szczegółowe

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń sprzedaży samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Carport Sp. z o.o. ani firma będąca właścicielem lub dysponującym pojazdem nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu. Niniejsza ocena/raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Osoba oceniająca pojazd nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu Oceny/Raporu, a także za skutki wykorzystania samej Oceny/Raporu.
- Powyższa Ocena/Raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego opisywanego przedmiotu aukcji i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu Oceny/Raporu za cenę wywoławczą z aukcji.
- Ocenę/Raport przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu Oceny/Raporu.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Osoba dokonująca oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku Podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.
- Niniejsza Ocena/Raport nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy postępowania się Oceną/Raportem w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu Oceny/Raporu.
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu. W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej Oceny/Raporu, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- Osoba sporządzająca Ocenę/Raport nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego Ocenę/Raport, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez osobę sporządzającą Ocenę/Raport było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Osoba sporządzająca Ocenę/Raport nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis/Raport pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Osoba sporządzająca Ocenę/Raport nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, osoba sporządzająca Ocenę/Raport nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.