

## Wycena wartości

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycenę:</b>       | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo |
| <b>Numer zlecenia:</b>           | 84/22/09/2025/CarArena STANDARD             |
| <b>Wykonawca wyceny:</b>         | Przemysław Kalużny                          |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>         | Spycharka gąsienicowa HSW TD15C             |
| <b>Nr fabryczny:</b>             | Brak danych                                 |
| <b>Data sporządzenia wyceny:</b> | 21-10-2025                                  |



## Treść wyceny

W dniu 08-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 84/22/09/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Karol Bączkowski. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest spycharka gąsienicowa HSW TD15C.

## Dane identyfikacyjne i techniczne

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Nazwa:</b>        | Spycharka gąsienicowa |
| <b>Producent:</b>    | HSW                   |
| <b>Model:</b>        | TD15C                 |
| <b>Rok budowy:</b>   | Brak danych           |
| <b>Nr fabryczny:</b> | Brak danych           |
| <b>Czas pracy:</b>   | 14428h                |
| <b>Moc silnika:</b>  | Ok 170 KM             |
| <b>Rodzaj paliwa</b> | ON                    |
| <b>Masa własna:</b>  | Ok 1800 kg            |
| <b>Wypożyczenie:</b> | Walec                 |

Maszyna znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin dokonano uruchomienia silnika oraz przeprowadzono próbę ruchową, która przebiegła prawidłowo. Silnik pracuje równo, a podstawowe układy napędowe i robocze funkcjonują bez zastrzeżeń. Nie stwierdzono wycieków ani niepokojących odgłosów w trakcie pracy.

Stan wizualny maszyny oceniono jako przeciętny, odpowiadający typowym śladom użytkowania sprzętu o podobnym wieku i przeznaczeniu. Na powierzchniach zewnętrznych widoczne są zarysowania, miejscowe deformacje elementów osłonowych oraz ogniska korozji. Powłoka lakiernicza jest częściowo wytarta i odbarwiona. Widoczne również ślady napraw lemiesza. Wnętrze kabiny nosi ślady eksploatacji – tapicerka fotela jest miejscami przetarta, a elementy sterujące wykazują oznaki długotrwałego użytkowania.

Na siłownikach i połączeniach hydraulicznych zaobserwowano miejscowe zapocenia olejowe oraz zabrudzenia eksploatacyjne. Gąsienice i układ jezdny w stanie umiarkowanego zużycia, adekwatnym do intensywnej pracy w terenie.

Podczas oględzin nie odnaleziono tabliczki znamionowej, a numer identyfikacyjny wybity na konstrukcji nie był widoczny. Zleceniodawca nie posiada dokumentacji technicznej ani eksploatacyjnej urządzenia. Dane identyfikacyjne i techniczne przyjęto na podstawie ogólnodostępnych materiałów producenta Dressta/HSW oraz literatury branżowej.

Zgodnie z tymi źródłami, spycharka TD-15C to maszyna gąsienicowa klasy średniej, produkowana przez Hute Stalowa Wola w ramach serii TD-15 w latach 80. i 90. Faktyczne parametry ocenianego egzemplarza mogą jednak różnić się od danych katalogowych w zależności od wersji wykonania i zakresu ewentualnych modernizacji.

## **Podsumowanie**

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

## **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## **Załączniki**

Dokumentacja zdjęciowa.





























































































