

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	86/22/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Wózek widłowy Hyundai 33D-7E
Nr fabryczny:	HHKHHN04EC0003003
Data sporządzenia wyceny:	26-09-2025



Treść wyceny

W dniu 25-09-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 86/22/09/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Michał Trzciniński. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest piaskarko-solarka wózek widłowy Hyundai 33D-7E.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Producent:	Hyundai
Produkt:	Wózek widłowy
Model:	33D-7E
Rok budowy:	2012
Nr fabryczny:	HHKHHN04EC0003003
Czas pracy:	Brak danch
Masa własna:	4823kg
Udźwig:	330kg
Wysokość podnoszenia:	3200mm
Moc silnika:	48 kW

Wynik oględzin

Wózek, zlokalizowany jest na placu magazynowym, przechowywany na otwartej przestrzeni, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Urządzenie zostało wyłączone z czynnej eksploatacji, a jego osprzęt roboczy w postaci wideł jest obecnie zdemontowany.

Podczas oględzin stwierdzono, że maszyna nosi typowe ślady eksploatacyjnego zużycia w postaci zabrudzeń, zarysowań oraz powierzchniowych ognisk korozji wynikających z warunków użytkowania i przechowywania. Stan techniczny wózka uległ istotnemu pogorszeniu w wyniku pożaru. Wnętrze kabiny zostało całkowicie wypalone, elementy wyposażenia uległy zniszczeniu, a instalacja elektryczna spłonęła. Brak jest możliwości sprawdzenia jakichkolwiek funkcji elektrycznych, odczytania przebiegu czy weryfikacji stanu układów sterowania.

Ze względu na brak możliwości uruchomienia silnika oraz przeprowadzenia prób eksploatacyjnych nie można dokonać pełnej oceny stanu technicznego podzespołów mechanicznych, hydraulicznych i napędowych. Należy przyjąć wysokie prawdopodobieństwo występowania dodatkowych, ukrytych uszkodzeń, które mogły powstać zarówno w wyniku pożaru, jak i długotrwałej ekspozycji urządzenia na czynniki atmosferyczne.

Tabliczka znamionowa jest czytelna i zawiera oznaczenie CE, potwierdzające, że urządzenie spełniało wymagania dyrektyw unijnych i mogło być pierwotnie wprowadzone do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę stan techniczny po zdarzeniu pożarowym, brak możliwości uruchomienia i weryfikacji podstawowych funkcji, a także nieopłacalność ewentualnych napraw i odbudowy, wózek należy zakwalifikować jako złom użytkowy, którego wartość ogranicza się do odzysku materiałowego.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









































































