

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002041540  
**Besichtigt am:** 29.07.2025 13:29  
**Berichts-Nr:** 8787573  
**FIN:** WVVZZZ3CZME138812



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                             |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                        |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                            |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / BQS                        |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 19.07.2021                        |
| <b>Laufleistung:</b>                | 185.738 km                        |
| <b>Farbe:</b>                       | Pyritsilber Metallic              |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Pyritsilber Metallic              |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                      |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                            |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                         |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                   |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                   |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                   |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                   |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                   |
| <b>Radstand:</b>                    |                                   |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                 |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                 |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                            |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                 |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                 |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                  |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                             |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanswarz/Titanswarz/Titanswarz/ |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                 |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 7.100 KM      |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                                                  | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                               |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum                                               | Doppelkupplungsgetriebe DQ381                                                                                  |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                                                          | Doppelton-Signalhorn                                                                                           |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten                                | Drehstromgenerator 140 A                                                                                       |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                                                | Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                                |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                       | Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                                 |
| 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16                                                                    | Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l                                                                               | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                          |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW                                                                   | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                                                          |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                                      | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn                                                       |
| 8 Lautsprecher                                                                                             | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                                  |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                             | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                              |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                           | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                         | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                      |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                  | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"                                             |
| Aufkleber/Schilder in deutsch                                                                              | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Außen-Sound Standard                                                                                       | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                    | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                                          |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend | Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                | Fernentriegelung für Heckklappe                                                                                |
| Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung                                      | Fertigungsablauf Standard                                                                                      |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                | Frontantrieb                                                                                                   |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                       | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend                                             |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                      | Fußgängererkennung                                                                                             |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                          | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                        |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                        | Gepäcknetz                                                                                                     |
| Berganfahrassistent                                                                                        | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar                                                                 |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                 | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                                    |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                   | Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz                |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                                | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Business                                                                                                   | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Chromleisten an den Seitenfenstern                                                                         | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                            |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                                                  | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze            |
| Dachreling schwarz                                                                                         | Kältemittel R1234yf                                                                                            |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                                   | Kategorie 0                                                                                                    |
| Dämpfung vorn                                                                                              | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                       |
| Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen                                     | Keine Aktionsausführung                                                                                        |
| Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole                                                              |                                                                                                                |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                |                                                                                                                |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

|                                                                                                                     |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                             | Ohne CD/DVD für Navigation                                        |
| Kindersicherung                                                                                                     | Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                       |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Differenzialsperre                                           |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser                 | Ohne Dynamic Drive Control                                        |
| Komfortsitze vorn                                                                                                   | Ohne ECO-Funktion                                                 |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn                                             | Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                      |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                                             | Ohne Feuerlöscher                                                 |
| Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen                                                                            | Ohne Garagentoröffner                                             |
| Ladekantenschutz in Kunststoff                                                                                      | Ohne Head-Up Display                                              |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                                  | Ohne Heckspoiler                                                  |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn                                                                                         | Ohne Individualeinbau                                             |
| LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht                                                                              | Ohne integriertes Mautsystem                                      |
| LED-Rückleuchten                                                                                                    | Ohne Kindersitz                                                   |
| LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht                                                                                   | Ohne Ladedose                                                     |
| Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite                   | Ohne Ladekabel                                                    |
| Leuchtweitenregulierung                                                                                             | Ohne Lichtassistent                                               |
| Linkslenker                                                                                                         | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                 |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar                                           | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                   |
| Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)                                                                        | Ohne Sonnenschutzrollo                                            |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen               | Ohne Spurwechselassistent                                         |
| Motorenstart Standard                                                                                               | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                               |
| Müdigkeitserkennung                                                                                                 | Ohne Überführungsausrüstung                                       |
| Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display                                                            | Ohne Uhr                                                          |
| Multifunktionskamera                                                                                                | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                |
| Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen                                                                    | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                                     | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne       |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                                     | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                          |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                               | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                  |
| Netztrennwand                                                                                                       | Ohne Zusatz-/Standheizung                                         |
| Nicht Heissland                                                                                                     | Ohne zusätzliche Bereifung                                        |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                                                         | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)                                | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"  |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert                                | Radio                                                             |
| Ohne 2. Batterie                                                                                                    | Radschrauben Standard                                             |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                                                                                     | Radstand                                                          |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                                      | Rechtsverkehr                                                     |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                                                            | Regensensor                                                       |
| Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond                                                                              | Regionscode " ECE " für Radio                                     |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                                  | Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A                       |
|                                                                                                                     | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                            |
|                                                                                                                     | Reifenkontrollanzeige                                             |
|                                                                                                                     | Reserverad in Fahrbereifung, Stahl                                |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,  
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-  
Sicherung

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
Rücksitzplätze in Stoff "Weave"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfstand Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der  
Fahrerseite, mit elektrischer Lehneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Dunlop     | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm      |
| Dunlop     | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm      |
| Semperit   | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 99 V | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Continental | Ersatz |          | Sommer | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 4,0 mm      |

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                     | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Reifen hinten rechts        | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen            |
| 2  | Außenspiegel Gehäuse rechts | Kratzer                                     | Lackieren           |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                         | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Heckklappenverkleidung          | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Karosserie                      | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Einstiegsschweller hinten links | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Windschutzscheibe               | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Ja                                    |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                    |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 6.500,00      |
| 2                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 15.125,88     |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 21.625,88     |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)                  | 231,0     |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)           | 549,0     |
| Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)                  | 162,0     |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)          | 175,0     |
| Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)                  | 251,0     |
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)            | 238,0     |
| Lackschichtdicke Dach (µm)                              | 239,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZME138812

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe




Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Seitenwand hinten  
links



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne  
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen hinten rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren




### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8787573  
vom: 30.07.2025

## 3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 4 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

