



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002077643
Besichtigt am: 03.09.2025 10:44
Berichts-Nr: 8972578
FIN: WVVZZZ7NZN004651



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Van
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Sharan
HSN / TSN:	0603 / ATO
Erstzulassungsdatum:	07.07.2022
Laufleistung:	134.563 km
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.900 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Active"	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Lichtdreh-, Warnblink - sowie Fensterheberschaltern
"ACTIVE"	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Blind Spot"-Sensor mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"	Comfortline-Ausstattung
"Business"-Paket	Dachreling silber eloxiert
1 Staufach links und rechts im Fußraum der 2. Sitzreihe	Dämpfung hinten, Basis 2
1 USB-Schnittstelle vorn, 2 USB-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
2 Ablagefächer mit Deckel in der Dachkonsole	Dekoreinlagen für Sondermodell
2 Becherhalter in jeder Sitzreihe, vorn mit Abdeckung	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Einzelsitze mit ISOFIX-Halteösen in der 2. Sitzreihe, mit Längseinstellung und Einstellung für Lehnenneigung	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI, 110 kW	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
6-Gang-Schaltgetriebe	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
8 Lautsprecher	Einstiegs-/Warnleuchten in allen Türen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten für Sondermodell
Abfallbehälter, herausnehmbar	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Abgasnorm EU6 AP	Entfall Anschlussgarantie
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Active Lighting System	Entfall Tire Mobility Set
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
AirStop®-Reifen 225/50 R 17	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -7N0
Akustik-Paket Extra	Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fertigungsablauf Standard
App-Connect und "Volkswagen Media Control"	Frontantrieb
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gepäcknetz
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Außenspiegel rechts, konvex	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Batterie 420A (70Ah)	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 Leseleuchten vorn und hinten, Ambientebeleuchtung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel automatisch abblendend
Bauteile ohne besondere Oberfläche	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kennzeichenträger vorn (groß)
Betriebsspannung 12 V	Kindersicherung elektrisch für Türen hinten, vom Fahrersitz aus bedienbar
Bi-Xenon-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, mit LED-Tagfahrlicht	Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne zusätzliche Bereifung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Kraftstoffsystem Otto-Turbo	Radio im Navigationssystem integriert
Kühlergrill schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	Radschrauben Standard
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Rechtsverkehr
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar	Regensensor
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Reifenkontrollanzeige
Linkslenker	Schaltgetriebe MQ350
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Schalthebelknauf in Leder
Mittelarmlehne vorn	Scheibenbremsen vorn
MPV	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Müdigkeitserkennung	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Multifunktionsanzeige "Plus"	Schiebetüren hinten mit elektrischer Öffnung und Schließung
Multifunktionskamera	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Multifunktionslenkrad in Leder	Schubladen unter den Vordersitzen
Navigationsdaten für Europa auf SD-Karte	Seitenairbags und Gurtstraffer für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Navigationssystem "Discover Media" mit TFT-Touchscreen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Netztrennwand	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Nicht Heissland	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Sitzbezüge für Sondermodell
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Aufkleber und Embleme	Sport-Komfortsitz vorn rechts
Ohne C-Schienen	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Sprachbedienung
Ohne Differenzialsperre	Stabilisator hinten
Ohne Dynamic Drive Control	Stabilisator vorn
Ohne Feuerlöscher	Standard-Klimazonen
Ohne Haltegriff für Einstieg	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Individualeinbau	Telefonschnittstelle "Comfort"
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Textilfußmatten für alle Sitzreihen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Kindersitz	Transportschutz (Ausf.1)
Ohne Sonder-Maßnahmen	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sonnenschutzrollo	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Ohne Tilgergewicht Lenkrad	Typrüfland Deutschland
Ohne Überführungsausrüstung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Vorbereitet für "Guide & Inform"
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Vordersitze beheizbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

Vordersitze mit Höheneinstellung, auf Fahrerseite mit elektrischer Lehneneinstellung

-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

We Connect Go

Wegfahrsperrung elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zuheizer



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 98 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen
2	Dach	Korrosion	Instandsetzen + lackieren
3	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Schiebetür rechts	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen
8	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
10	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Ersetzen
11	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Lackieren
12	Tirefit	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
13	Türanschlag vorne rechts	Beschädigt	Reparieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.700,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.700,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	150,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ7NZN004651

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Lauffeistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen



2 - Dach - Korrosion - Instandsetzen + lackieren



3 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Schiebetür rechts - Kratzer - Lackieren



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Türdichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen



8 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



9 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



10 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8972578
vom: 03.09.2025

11 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Lackieren



12 - Tirefit - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen

Kommentar

Ablaufdatum nicht lesbar



13 - Türanschlag vorne rechts - Beschädigt - Reparieren

Kommentar

Türfangband lose

