



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002003401
Besichtigt am: 02.07.2025 13:50
Berichts-Nr: 8623727
FIN: WVVZZZAAZMD020192

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	27.04.2021
Laufleistung:	55.641 km
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	3.600 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.641 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.330 kg
Radstand:	2.407 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanswarz/Titanswarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fensterheber vorn elektrisch
2 Lautsprecher	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
2 Türen	Gepäckraumabdeckung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Gepäckraumbeleuchtung
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
5-Gang-Schaltgetriebe	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Abgasnorm EU6 AP	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Handschuhfach mit Klappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Hochton-Signalhorn
Akustik-Paket Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Allergenfilter	Kältemittel R1234yf
Antenne für FM-Empfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Armaturentafel zweiteilig	Keine Aktionsausführung
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Kennzeichenträger vorn (groß)
Außenspiegel rechts, konvex	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Außenspiegel von innen einstellbar	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Batterie 320A (49Ah)	Kurzheck
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Betriebserlaubnis Nachtrag	Lenkrad
Bordliteratur in Deutsch	Linkslenker
Bordwerkzeug und Wagenheber	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dachhimmel in light grey	Maps + More Dock
Dämpfung hinten, Basis 1	Mit Blende
Dämpfung vorn	Mit Individualeinbau
Dash Pad "Black Cube"	move up!
Digitaler Radioempfang DAB+	Multifunktionsanzeige "Plus"
Drehstromgenerator 140 A	Multifunktionskamera
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Nicht Heissland
Einstieghilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Normalausführung
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Ohne Ablagekasten
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Ohne Aufkleber und Embleme
Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025

Ohne Dachreling	Tagfahrlicht
Ohne Dekorleisten	Telefonschnittstelle
Ohne Einparkhilfe	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Folienbeklebung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Halter	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Trommelbremsen hinten
Ohne Nebelscheinwerfer	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Regenschirm(e)	Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Ohne Sicherungsdose	Typprüfland Deutschland
Ohne Sitzheizung	USB-Schnittstelle
Ohne Sonder-Maßnahmen	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Trennwand	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne zus. Dichtungen außen	We Connect Go
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5 J x 14, Winterreifen 165/70 R 14 T
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5 J x 14, Winterreifen 165/70 R 14 T
Radio "Composition Phone"	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifen 175/65 R 14, rollwiderstandsoptimiert	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Dunlop			Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radzierblende hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZMD020192

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8623727
vom: 02.07.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Spotrepair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Radzierblende hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

