

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002048717
Besichtigt am: 05.08.2025 14:37
Berichts-Nr: 8823149
FIN: VSSZZZKJ5PR013760



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ARJ
Erstzulassungsdatum:	12.08.2022
Laufleistung:	14.406 km
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.059 mm
Fahrzeughöhe:	1.447 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.630 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz-Weiß-Titan
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	33 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn	Drehstromgenerator 140 A
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6 Lautsprecher (passiv)	Ebener Ladeboden hinten
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 1	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Komfort	Formteilhimmel ungeteilt
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel links, konvex	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Ausströmer	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ausströmerpaket in Neutralgrau	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Berganfahrassistent	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Besondere Innengeräuschkämpfung	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckspoiler
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Hinterachse "Standard"
Dach in Wagenfarbe lackiert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dachreling, blank	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dämpfung hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Datenträger für EU, integriert	Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Dekor-Einlagen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Differenzialsperre
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne ECO-Funktion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Fußmatten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Lichtassistent
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Nebelscheinwerfer
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sonderspezifikationen
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Waschwasser-Standanzeige
MPV	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-High	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlussleuchte	Pannen-Set
Nicht Heissland	Parklenkassistent
Nichtraucherausführung	Preisnachlass-Paket
Normalausführung	Privater Notruf
Normal-Lackierung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalluftfilter	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Offroad XPERIENCE	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne "drive select"	Reifen 205/55 R17 91V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Applikationen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Farbausstattung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundauführung
Schubladen unter den Vordersitzen
SEAT "Full LED"
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard plus
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,5 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,5 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ5PR013760

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleisung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8823149
vom: 05.08.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen