

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **Renault**
 Typ: **Clio**
 Fahrgestellnummer: **VF1CRCP0H41886443**
 Erstzulassung: **22.09.2009**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe 5-Gang**
 Schadstoffklasse: **Euro4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **137.352 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **Schwarz**
 Leistung: **74 kW / 101 PS**
 Hubraum: **1149 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **1**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white, bold, sans-serif capital letters on a blue rectangular background.

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 15.10.2025
 Auftragsnummer: 886443

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer VF1CRCP0H41886443
 Fahrzeugtyp: Renault Clio 74 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 12/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

 Raucherfahrzeug: Ozon behandelt: Ozon unbehandelt:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Fondseite links 371µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motor	1	unrunder Lauf im Kaltstart	
2	Schweller links	2, 3	Korrosion	
3	Stoßfänger vorne	4, 5, 6	gebrochen	
4	Scheinwerfer	7, 8, 9, 10, 11, 12	Kratzer/matt	
5	Tür vorne rechts	13, 14, 15	Kratzer	
6	Schweller vorne rechts	16, 17, 18	Kratzer	
7	Fondseite rechts	19, 20, 21	Kratzer	
8	Heckklappe	22, 23, 24	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 15.10.2025
 Auftragsnummer: 886443


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Stoßfänger hinten	25, 26, 27	Kratzer	
10	Sitze	28, 29, 30, 31, 32, 33	fleckig	
11	Kupplung	34	später Schleifpunkt	
12	Lenkrad	35, 36, 37	abgenutzt	
13	Radio-Tasten	38	verschlissen	
14	Fondseite links	39, 40, 41, 42	Korrosion	
15	Tür vorne links	43, 44, 45, 46	Kratzer+leicht deformiert	
16	Türdichtung	47, 48, 49, 50	fehlt/gerissen	
17	Aussenspiegelkappe links	51, 52	Kratzer	
18	Schlüssel	53	fehlt	
19	Felgen	54, 55, 56, 57	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Tristar	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Tristar	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Tristar	6
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Tristar	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceanzeige

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Motor unrunder Lauf im Kaltstart



Bild 2: Karosserie / Schweller links Korrosion



Bild 3: Karosserie / Schweller links Korrosion



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger vorne gebrochen



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger vorne gebrochen



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger vorne gebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Technik / Scheinwerfer Kratzer/matt



Bild 8: Technik / Scheinwerfer Kratzer/matt



Bild 9: Technik / Scheinwerfer Kratzer/matt



Bild 10: Technik / Scheinwerfer Kratzer/matt



Bild 11: Technik / Scheinwerfer Kratzer/matt



Bild 12: Technik / Scheinwerfer Kratzer/matt



Bild 13: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Schweller vorne rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Schweller vorne rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Schweller vorne rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 20: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 23: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 24: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 28: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 29: Innenraum / Sitze fleckig




Bild 30: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 31: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 32: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 33: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 34: Technik / Kupplung später Schleifpunkt



Bild 35: Innenraum / Lenkrad abgenutzt




Bild 36: Innenraum / Lenkrad abgenutzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

15.10.2025

Auftragsnummer:

886443

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 37: Innenraum / Lenkrad abgenutzt



Bild 38: Innenraum / Radio-Tasten verschlissen



Bild 39: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 40: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 41: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 42: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 43: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+leicht deformiert



Bild 44: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+leicht deformiert



Bild 45: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+leicht deformiert



Bild 46: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+leicht deformiert



Bild 47: Karosserie / Türdichtung fehlt/gerissen




Bild 48: Karosserie / Türdichtung fehlt/gerissen



Bild 49: Karosserie / Türdichtung fehlt/gerissen



Bild 50: Karosserie / Türdichtung fehlt/gerissen



Bild 51: Karosserie / Aussenspiegelkappe links
Kratzer



Bild 52: Karosserie / Aussenspiegelkappe links
Kratzer




Bild 53: Technik / Schlüssel fehlt



Bild 54: Reifen - Felge / Felgen Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 15.10.2025
Auftragsnummer: 886443

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 55: Reifen - Felge / Felgen Kratzer



Bild 56: Reifen - Felge / Felgen Kratzer



Bild 57: Reifen - Felge / Felgen Kratzer