

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002091296

Besichtigt am: 08.09.2025 16:09

Berichts-Nr: 9000115

FIN: WVWZZZAAZND021502







Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Limousine
Hersteller: Volkswagen

Modell: up!

HSN / TSN: 0603 / CMX 15.06.2022 Erstzulassungsdatum: Laufleistung: 17.519 km Farbe: Tornadorot **Farbe Dach:** Tornadorot Frontantrieb Antriebsart: Motorisierung/Kraftstoff: Benzin **Hubraum:** 1.000 ccm Leistung: 48 kW (66 PS)

Fahrzeuglänge:3.600 mmFahrzeughöhe:1.504 mmFahrzeugbreite:1.641 mmZulässiges Gesamtgewicht:1.330 kgRadstand:2.407 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 3

Schadstoffklasse: Euro 6
Anzahl Türen: 2
Anzahl Sitze: 4

Getriebe: Schaltgetriebe 5-Gang

Polsterart: Stoff

Interieurfarbe: Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:JaZulassungsbescheinigung entgegengenommen:JaKennzeichen entgegengenommen:KeineWartungsheft:Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel

2 Kopfstützen hinten, absenkbar

2 Lautsprecher

2 Türen

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 I

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 I, 48 kW

4 Stahlräder 5 J x 14

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-

Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Standard

Allergenfilter

Antenne für FM-Empfang

Armaturentafel zweiteilig

Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Dachhimmel in light grey
Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dash Pad "Black Cube"

Digitaler Radioempfang DAB+

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren

Rücksitzplätze

Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der

Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom

Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der

Gepäckraumklappe

Fahrersitz mit Höheneinstellung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber vorn elektrisch

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Ganzjahresreifen 165/70 R 14

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar

Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht

Handbremshebelgriff in Kunststoff

Handschuhfach mit Klappe

Hochton-Signalhorn

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kennzeichenträger vorn (groß)

Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.

Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lenkrad

Linkslenker

Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende

Maps + More Dock

Mit Blende

Mit Individualeinbau

move up!

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionskamera

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normalausführung

Ohne Ablagekasten

Ohne alternativ-Antriebssystem

Seite 3 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling
Ohne Dekorleisten

Ohne Einparkhilfe

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)

Ohne Halter

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Regenschirm(e)
Ohne Sicherungsdose
Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Wartungsintervallverlängerung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung Radio "Composition Phone" Radschrauben Standard

Radvollblenden

Rechtsverkehr

Reifenkontrollanzeige

Reifenlieferanten für EU Länder

Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

SBBR-Leuchten, Normalausführung

Schaltgetriebe MQ100

Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend

Scheibenbremsen vorn innenbelüftet

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagfahrlicht

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Türinnenbetätigung in Chrom

Typprüfland Deutschland

USB-Schnittstelle

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vordersitze beheizbar

-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Wärmeschutzverglasung grün

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

We Connect Go

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,inkl.

Funkfernbedienung

Seite 4 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	3,5 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	3,5 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Seite 5 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Kratzer	Lackieren
2	Seitenwand hinten links	Abrieb	Instandsetzen + lackieren
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
6	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 6 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:

Vorschäden feststellbar:

Nein

Nachlackierungen vorhanden:

Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 7 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVWZZZAAZND021502

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Gepflegter Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja

Motorenlauf durchgeführt: Ja

Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WVWZZZAAZND021502 9000115 Berichts-Nr: Seite 8 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 9 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Seite 10 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 11 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Kratzer - Lackieren





2 - Seitenwand hinten links - Abrieb - Instandsetzen + lackieren







3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen





4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen





Seite 12 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9000115 vom: 08.09.2025

6 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen





7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair





Seite 13 von 13 FIN: WVWZZZAAZND021502 Berichts-Nr: 9000115