

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002093421
Besichtigt am:	10.09.2025 09:26
Berichts-Nr:	9010736
FIN:	WF0NXXGCHNPD63633

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Ford
Modell:	Focus
HSN / TSN:	8566 / BYD
Erstzulassungsdatum:	21.08.2023
Laufleistung:	36.444 km
Farbe:	Chroma-Blau Metallic
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.700 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Anthrazit
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Mittelkonsole Premium
Anti-Blockier-System (ABS)	Modellpflege
Antischlupfregelung (ASR)	Motor 1,5 Ltr. - 85 kW EcoBlue TDCi KAT
Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Außenspiegel elektr. anklappbar	Nebelscheinwerfer LED
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Bord-/Verbrauchscomputer	Parkpilotsystem vorn und hinten
Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert	Power KeyFree-Startfunktion
Chrom Einfassung Seitenscheiben	Reifendruck-Kontrollsystem
Dachhimmel Stoff	Reifen-Reparaturkit
Dachspoiler Wagenfarbe	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Dimmer Instrumentenbeleuchtung	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Elektr. Bremskraftverteilung	Schaltpunktanzeige
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Scheibenwischer mit Regensensor
Fahrassistenz-Paket 2	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Servolenkung elektrisch
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Sitz vorn links höhenverstellbar
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Farbdisplay (8 Zoll)	Sonnenblende links mit Spiegel
Farbdisplay für Bordcomputer	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Sportsitze vorn
FordPass Connect inkl. eCall	Verglasung getönt
Fußmatten Teppich	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)	Winter-Paket
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Intelligent Protection System (IPS)	
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig	
Klimaautomatik 2-Zonen	
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
LM-Felgen	
Metallic-Lackierung	
Mittelarmlehne hinten	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WF0NXXGCHNPD63633

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:


Ja

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne






Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Zusätzliche Felge(n) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

