

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:



Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Opel**
Typ: **Astra J Lim. 5-trg.**
Fahrgestellnummer: **W0LPF6EC6AG095996**
Erstzulassung: **02.08.2010**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **113.343 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Karbongrau**
Leistung: **103 kW / 140 PS**
Hubraum: **1364 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
4	Heckleuchten dunkel getönt
5	Lenkrad (Sport/Leder)
6	LM-Felgen
7	Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
8	Türgriffe außen Wagenfarbe
9	Wärmeschutzverglasung
10	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
11	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Einstiegsleisten (Aluminium)
14	Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
15	Kopf-Airbag-System
16	Nebelschlussleuchte
17	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
18	Sportsitze vorn
19	Aktive Kopfstützen vorn
20	Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
21	Getriebe 6-Gang
22	Klimaautomatik 2-Zonen
23	Reifen-Reparaturkit
24	Rücksitz geteilt / klappbar
25	Tagfahrlicht
26	Karosserie: 5-türig
27	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
28	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole

Nr.	Bezeichnung
29	Bordcomputer
30	Fensterheber elektrisch vorn
31	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
32	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
33	Leseleuchten vorn (2)
34	Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
35	Seitenairbag vorn
36	Elektron. Traktionskontrolle
37	Heckscheibenwischer
38	Innenraumfilter: Pollenfilter
39	Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
40	Kopfstützen hinten (2-fach)
41	Laderaumabdeckung
42	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
43	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
44	Anti-Blockier-System (ABS)
45	Licht-Paket
46	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
47	Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
48	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
49	Doppeltonfanfare
50	Drehzahlmesser
51	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
52	Heckscheibe heizbar
53	Leuchtweitenregelung
54	Mittelarmlehne vorn verschiebbar
55	Sitz vorn links höhenverstellbar
56	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Komfort-Paket
3	* Lenkrad (Leder)
4	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
5	* Sitzheizung vorn

Nr.	Bezeichnung
6	* Audiobedienung am Lenkrad
7	Sicht-Paket
8	* Einschaltautomatik für Fahrlicht
9	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
10	* Scheibenwischer mit Regensensor
11	Parkpilotsystem vorn und hinten

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Service­nachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Service­nachweis

Fahrgestellnummer W0LPF6EC6AG095996
Fahrzeugtyp: Opel Astra J Lim. 5-trg. 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	20.06.0025	107442

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/25

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Stoßfänger vorne erneuert

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Tasten Klimabedienteil	1	verschlissen	
2	Stoßfänger vorne	2, 3, 4	Kratzer	
3	Kotflügel vorne rechts	5, 6, 7	Kratzer+Delle	
4	Außenspiegelkappe rechts	8, 9	Kratzer	
5	Tür vorne rechts	10, 11, 12	Kratzer	
6	Einstieg vorne rechts	13, 14	verdelit	
7	Tür hinten rechts	15, 16, 17, 18	Kratzer	
8	Heckklappe	19, 20	Kratzer	
9	Stoßfänger hinten	21, 22, 23, 24	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Fondseite links	25, 26, 27	Kratzer	
11	Einstieg hinten links	28, 29	Kratzer	
12	Kühlwasserstand	30	zu gering	
13	Rücklicht links	31, 32	ohne Funktion	
14	Dach	33, 34	Delle	
15	Tür hinten links	35, 36, 37	Kratzer+Delle	
16	Tür vorne links	38, 39, 40	Kratzer	
17	Einstieg vorne links	41, 42, 43	Kratzer+Delle	
18	Verkleidung Fahrersitz	44, 45	gebrochen	
19	Motorhaube	46, 47	Kratzer	
20	Fußmatte Beifahrer	48	fehlt	
21	alle Felgen	49, 50, 51, 52	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/50 R17 95W	Kumho	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/50 R17 95W	Kumho	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/50 R17 95W	Kumho	6
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/50 R17 95W	Kumho	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum




Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör****Bild 1: Entertainmentsystem****Bild 2: Instrumententafel**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 29.10.2025
Auftragsnummer: 095996

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Innenraum / Tasten Klimabedienteil verschlissen



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 5: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer+Delle



Bild 6: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer+Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Kotflügel vorne rechts
Kratzer+Delle



Bild 8: Karosserie / Außenspiegelkappe rechts
Kratzer



Bild 9: Karosserie / Außenspiegelkappe rechts
Kratzer



Bild 10: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 11: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Einstieg vorne rechts verdellt



Bild 14: Karosserie / Einstieg vorne rechts verdellt



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 19: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 20: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 22: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 25: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 26: Karosserie / Fondseite links Kratzer




Bild 27: Karosserie / Fondseite links Kratzer




Bild 28: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer




Bild 29: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 30: Wartung-Pflege / Kühlwasserstand zu gering



Bild 31: Technik / Rücklicht links ohne Funktion



Bild 32: Technik / Rücklicht links ohne Funktion



Bild 33: Karosserie / Dach Delle



Bild 34: Karosserie / Dach Delle



Bild 35: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle



Bild 38: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 39: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 40: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

Bild 41: Karosserie / Einstieg vorne links
Kratzer+DelleBild 42: Karosserie / Einstieg vorne links
Kratzer+Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Einstieg vorne links
Kratzer+Delle




Bild 44: Innenraum / Verkleidung Fahrersitz
gebrochen



Bild 45: Innenraum / Verkleidung Fahrersitz
gebrochen



Bild 46: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 47: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 48: Innenraum / Fußmatte Beifahrer fehlt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

095996

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Reifen - Felge / alle Felgen Kratzer




Bild 50: Reifen - Felge / alle Felgen Kratzer



Bild 51: Reifen - Felge / alle Felgen Kratzer



Bild 52: Reifen - Felge / alle Felgen Kratzer