

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Skoda**
 Typ: **Yeti**
 Fahrgestellnummer: **TMBJF75L9C6069799**
 Erstzulassung: **20.07.2012**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **173.221 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Mato-Braun Metallic**
 Leistung: **77 kW / 105 PS**
 Hubraum: **1197 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 29.10.2025
 Auftragsnummer: 069799


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven
2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Bremsassistent
3	Dachreling
4	Innenraumleuchte hinten
5	Knieairbag Fahrerseite
6	Servolenkung
7	Türgriffe außen Wagenfarbe
8	Active
9	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
10	Außenspiegel Wagenfarbe
11	Elektron. Differentialsperre (EDS)
12	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
13	Kopf-Airbag-System
14	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
15	Antriebsart: Frontantrieb
16	Getriebe 6-Gang
17	Radstand 2578 mm
18	Reifen-Reparaturkit
19	Getränkehalter vorn
20	Karosserie: 5-türig
21	Leseleuchte
22	Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI

Nr.	Bezeichnung
23	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
24	Tagfahrlicht abschaltbar
25	Verglasung getönt
26	Fensterheber elektrisch vorn
27	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
28	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
29	Lenkrad (3-Speichen)
30	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
31	Seitenairbag vorn
32	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
33	Zentralverriegelung
34	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
35	Fernbedienung für Zentralverriegelung
36	Heckscheibenwischer
37	Sitzsystem im Fond (Varioflex)
38	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
39	Anti-Blockier-System (ABS)
40	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
41	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
42	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
43	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
44	Sitz vorn links höhenverstellbar
45	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
3	* Verglasung getönt
4	* Doppel-Sonnenblenden

Nr.	Bezeichnung
5	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
6	Einparkhilfe hinten
7	* Maxi-DOT Display
8	Klimaanlage Climatic
9	* Handschuhfach mit Kühlfunktion

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 29.10.2025
 Auftragsnummer: 069799


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer TMBJF75L9C6069799
 Fahrzeugtyp: Skoda Yeti 77 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.10.2024	162966

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/27

fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Antenne	1	Marderbiss	
2	Tür vorne rechts	2, 3, 4	Kratzer+Delle	
3	Tür hinten rechts	5, 6, 7	Kratzer	
4	Einstieg hinten rechts	8, 9	Kratzer+Delle	
5	Heckklappe	10, 11, 12, 13, 14, 15	Kratzer+Delle	
6	Stoßfänger (Kunststoff) hinten	16, 17	Kratzer	
7	Fondseite links	18, 19, 20	Kratzer	
8	Tür hinten links	21, 22, 23, 24	Kratzer+Delle	
9	Dach	25, 26	Dellen	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 29.10.2025
 Auftragsnummer: 069799


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Tür vorne links	27, 28, 29	Kratzer+Delle	
11	Sitze vorne	30, 31, 32, 33	fleckig	
12	Kotflügel vorne links	34, 35	Delle	
13	Motorhaube	36, 37, 38	Korrosion	
14	Stoßfänger vorne	39, 40, 41	Kratzer	
15	alle Felgen	42, 43, 44, 45	Lackschäden	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/50 R17 98V	andere	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/50 R17 98V	andere	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/50 R17 98Y	Continental	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/50 R17 98Y	Continental	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

20.07.2012	8004	AGW000404	2	01	77/5000	175
M1	AC		4223-4360		1793	
TMBJF75L9C6069799	4		1691		1340	
SKODA				00080		
5L			149	1885		1885
ACCBZBX0			950	980		
NFM6FM6AJ0100			950	980		
			071	3750		071
YETI			1200	670	5	
SKODA (CZ)			215/60 R16 95H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60 R16 95H			
Kombilimousine						
715/2007*692/2008A					8/-	
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e11*2007/46*0010*12			
Benzin			12.10.11	K	EB813611	
0001	35A0	1197				
7.2/B.2:+43 b.Anhaengebetrieb*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.						
3085kg*ww.AHK 1t.EGTG*						

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Antenne Marderbiss



Bild 2: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer+Delle



Bild 3: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer+Delle



Bild 4: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer+Delle



Bild 5: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 6: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 7: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer+Delle



Bild 9: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer+Delle



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 11: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 12: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 14: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 15: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 16: Karosserie / Stoßfänger (Kunststoff) hinten Kratzer



Bild 17: Karosserie / Stoßfänger (Kunststoff) hinten Kratzer



Bild 18: Karosserie / Fondseite links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 20: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 21: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle



Bild 22: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle



Bild 23: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle



Bild 24: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Dach Dellen



Bild 26: Karosserie / Dach Dellen



Bild 27: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+Delle



Bild 28: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+Delle



Bild 29: Karosserie / Tür vorne links Kratzer+Delle



Bild 30: Innenraum / Sitze vorne fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Innenraum / Sitze vorne fleckig



Bild 32: Innenraum / Sitze vorne fleckig



Bild 33: Innenraum / Sitze vorne fleckig



Bild 34: Karosserie / Kotflügel vorne links Delle



Bild 35: Karosserie / Kotflügel vorne links Delle



Bild 36: Karosserie / Motorhaube Korrosion



Bild 37: Karosserie / Motorhaube Korrosion



Bild 38: Karosserie / Motorhaube Korrosion



Bild 39: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 40: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 41: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 42: Reifen - Felge / alle Felgen Lackschäden

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

069799

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Reifen - Felge / alle Felgen Lackschäden



Bild 44: Reifen - Felge / alle Felgen Lackschäden



Bild 45: Reifen - Felge / alle Felgen Lackschäden