

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Superb Combi**
Fahrgestellnummer: **TMBJB73T9A9020645**
Erstzulassung: **22.01.2010**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 7 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **59.745 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Candy-Weiss**
Leistung: **118 kW / 160 PS**
Hubraum: **1798 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Ablagefach für Regenschirm
2	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
3	Bremsassistent
4	Dachreling
5	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mirage (Aluminium-Optik)
6	Knieairbag Fahrerseite
7	LM-Felgen
8	Nebelscheinwerfer
9	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
10	Servolenkung
11	Türgriffe außen Wagenfarbe
12	Verzurrstreben im Laderaumboden (Aluminium)
13	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
14	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
15	Außenspiegel Wagenfarbe
16	Elektron. Differentialsperre (EDS)
17	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
18	Kopf-Airbag-System
19	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
20	Abbiegelicht
21	Antriebsart: Frontantrieb
22	Bodenleuchte im Außenspiegel
23	Mittelarmlehne vorn
24	Scheibenwaschdüsen heizbar
25	Tagfahrlicht
26	Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
27	Karosserie: 5-türig

Nr.	Bezeichnung
28	Maxi-DOT Display
29	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
30	Verglasung getönt
31	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
32	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
33	Scheibenwischer mit Regensensor
34	Seitenairbag vorn
35	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
36	Zentralverriegelung
37	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
38	Fernbedienung für Zentralverriegelung
39	Reifendruck-Kontrollsystem
40	Schubblade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
41	Anti-Blockier-System (ABS)
42	Einparkhilfe hinten
43	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
44	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
45	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
46	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
47	Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI
48	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
49	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
50	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
51	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
52	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
53	Multifunktionsanzeige
54	Sitz vorn links höhenverstellbar
55	Sitzheizung vorn

Sonderausstattung:

Nr. Bezeichnung	
1	Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)

Nr. Bezeichnung	
2	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBJB73T9A9020645
Fahrzeugtyp: Skoda Superb Combi 118 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	06.02.2023	59081

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer

TMBJB73T9A9020645

Fahrzeugtyp:

Skoda Superb Combi 118 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	06.02.2023	59081

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 04/27

fahrbereit



nicht fahrbereit



rollfähig



nicht rollfähig (immobil)



nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür hinten rechts 225µm
2	Fondseite rechts 416µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Service	1	fällig	
2	Tür vorne rechts	2, 3, 4	Kratzer	
3	Dach	5, 6, 7	Dellen	
4	Stoßfänger hinten	8, 9, 10	Kratzer	
5	Display Radio	11, 12	Funktionsstörung	
6	Türverkleidung/Türgriff vorne links	13, 14	verschlissen/abgenutzt	
7	Motordämmmatte	15, 16	gerissen	
8	Sitze	17, 18, 19	fleckig	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Einstieg vorne links	20, 21	Kratzer	
10	Dach-Leiste/Dichtung	22, 23	Befestigung mangelhaft	
11	Motorhaube	24, 25, 26, 27	Steinschläge	
12	Stoßfänger vorne	28, 29, 30	Kratzer	
13	Fußmatten hinten	31, 32	fehlen	
14	Felge vorne und hinten rechts	33, 34, 35, 36	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	Continental	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	Continental	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	Continental	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	Continental	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Teil I	22.01.2010	8004	ALP000144	2	01	118/6200	218
MI	AC	1817	1817	1817	1817	1817	1817
1MB3B7319A9020645	9	1510-1529	1550	1550	1550	1550	1550
SKODA	ST	00080	2113	2113	2113	2113	2113
ACCDAA01	1200	1250	1250	1250	1250	1250	1250
NFD7HD7AM006W	1200	1250	1250	1250	1250	1250	1250
SUPERE	082	4050	072	072	072	072	072
SKODA (CZ)	1500	700	5	5	5	5	5
Es.Z.Pets.Bef.B. 8 Spl.	205/55 R16 94V	205/55 R16 94V	205/55 R16 94V	205/55 R16 94V	205/55 R16 94V	205/55 R16 94V	205/55 R16 94V
KombiLimousine	715/2007*692/2008A	715/2007*692/2008A	715/2007*692/2008A	715/2007*692/2008A	715/2007*692/2008A	715/2007*692/2008A	715/2007*692/2008A
EURO5:A7PI/C1: M: N1 L	30.09.09	DT992498	DT992498	DT992498	DT992498	DT992498	DT992498
Benzin	0001	35A0	1798	1798	1798	1798	1798
ww.AHK lt.EGTG*							

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

LIQUI MOLY		MOTORENÖLE ADDITIVE AUTOPFLEGE	
Ölwechsel am:	06.02.23		
bei Kilometer:	89.881		
☒ Ölfilter gewechselt	Füllmenge:	Liter	
Nächster Ölwechsel:	lt Anz		
bei km:	02/2024		
spätestens am:			
Getriebe/Antrieb	☐ nachgefüllt	☐ gewechselt	
Bremsflüssigkeit	☐ geprüft	☐ gewechselt	
Kühlflüssigkeit	☐ nachgefüllt	☐ gewechselt	
Jörgen Michaelis Kfz - Meisterbetrieb Alfelder Straße 22 12683 Berlin Tel.: 01 70 / 4 76 51 14 kfz-michaelis@gmx.de			

Bild 6: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Service fällig



Bild 2: Innenraum / Tür vorne rechts Kratzer




Bild 3: Innenraum / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 4: Innenraum / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 5: Karosserie / Dach Dellen



Bild 6: Karosserie / Dach Dellen



Bild 7: Karosserie / Dach Dellen



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 11: Technik / Display Radio Funktionsstörung



Bild 12: Technik / Display Radio Funktionsstörung



Bild 13: Innenraum / Türverkleidung/Türgriff vorne links verschlissen/abgenutzt



Bild 14: Innenraum / Türverkleidung/Türgriff vorne links verschlissen/abgenutzt



Bild 15: Karosserie / Motordämmmatte gerissen



Bild 16: Karosserie / Motordämmmatte gerissen




Bild 17: Innenraum / Sitze fleckig




Bild 18: Innenraum / Sitze fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 20: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 21: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 22: Karosserie / Dach-Leiste/Dichtung Befestigung mangelhaft



Bild 23: Karosserie / Dach-Leiste/Dichtung Befestigung mangelhaft



Bild 24: Karosserie / Motorhaube Steinschläge

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Motorhaube Steinschläge




Bild 26: Karosserie / Motorhaube Steinschläge




Bild 27: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 30: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020645

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Innenraum / Fußmatten hinten fehlen



Bild 32: Innenraum / Fußmatten hinten fehlen

Bild 33: Reifen - Felge / Felge vorne und hinten rechts
KratzerBild 34: Reifen - Felge / Felge vorne und hinten rechts
KratzerBild 35: Reifen - Felge / Felge vorne und hinten rechts
KratzerBild 36: Reifen - Felge / Felge vorne und hinten rechts
Kratzer