

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Audi**  
 Typ: **A3**  
 Fahrgestellnummer: **WAUZZZ8P9AA020873**  
 Erstzulassung: **13.07.2009**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **192.975 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Eissilber Metallic**  
 Leistung: **75 kW / 102 PS**  
 Hubraum: **1595 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **1**  
 Anzahl Vorbesitzer: **4**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 29.10.2025  
 Auftragsnummer: 020873


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**
**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Getriebe 5-Gang
2	Lenkgetriebe - Generation II
3	Elektron. Differentialsperre (EDS)
4	Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
5	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
6	Wegfahrsperre (elektronisch)
7	Antriebsart: Frontantrieb
8	Außenspiegel asphärisch, links
9	Gepäckraumabdeckung / Rollo
10	Modellpflege ab 07/2008
11	Reifen-Reparaturkit
12	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
13	Tagfahrlicht
14	Außenspiegel konvex, rechts
15	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
16	Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)

Nr.	Bezeichnung
17	Fensterheber elektrisch vorn
18	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
19	Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
20	Seitenairbag vorn
21	Wärmeschutzverglasung grün getönt
22	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
23	Einstiegshilfe Easy-Entry
24	Karosserie: 2-türig
25	Servolenkung elektronisch gesteuert
26	Anti-Blockier-System (ABS)
27	Dynamik-Fahrwerk
28	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
29	Ausstattungs-Paket: Attraction
30	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
31	Leuchtweitenregelung
32	Sitz vorn links höhenverstellbar
33	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	* Scheibenwaschdüsen heizbar
4	Licht-Paket
5	* Make-up-Spiegel beleuchtet
6	Nebelscheinwerfer integriert
7	Einparkhilfe vorn und hinten (APS)
8	Fahrer-Informationen-System (FIS)

Nr.	Bezeichnung
9	* Außentemperaturanzeige
10	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
11	Mittelarmlehne vorn
12	Dachhimmel Stoff, schwarz
13	Klimaautomatik
14	Sitzheizung vorn
15	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
16	Raucher-Paket
17	LM-Felgen 6,5x16 (7-Arm, Parabel)

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer WAUZZZ8P9AA020873  
 Fahrzeugtyp: Audi A3 75 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	26.08.2025	190964

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 08/27**

- fahrbereit     
  nicht fahrbereit     
  rollfähig  
 nicht verkehrssicher     
  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür vorne links 180µm
2	Kotflügel vorne links 176µm
3	Motorhaube 238µm
4	Kotflügel vorne rechts 166µm
5	Tür vorne rechts 174µm
6	Fondseite rechts 178µm
7	Dach 180µm
8	Heckklappe 166µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Türverkleidung Armlehne	1, 2	gerissen	
2	Stoßfänger hinten	3, 4, 5	Kratzer	
3	Mittelkonsole	6, 7	verkratzt	
4	Heckklappendämpfer	8	ausgeschlagen	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
5	Sitzwange	9, 10	gerissen	
6	Dachkante	11, 12	Steinschlag	
7	Motorhaube	13, 14	Steinschlag	
8	Stoßfänger vorne	15, 16, 17	Kratzer	
9	Außenspiegelkappe rechts	18, 19, 20	lose und Kratzer	
10	Schweller rechts	21, 22	leicht eingedrückt	
11	Heckklappe	23, 24, 25	Korrosion und Kratzer	
12	Schlüssel		fehlt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 29.10.2025  
 Auftragsnummer: 020873


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Continental	6
2 - VR	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Continental	6
3 - HL	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Continental	5
4 - HR	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Continental	5



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentssystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873


**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Servicezettel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**




Bild 7: Serviceheft

**10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**



Bild 1: Innenraum / Türverkleidung Armlehne gerissen



Bild 2: Innenraum / Türverkleidung Armlehne gerissen



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 6: Innenraum / Mittelkonsole verkratzt



Bild 7: Innenraum / Mittelkonsole verkratzt



Bild 8: Karosserie / Heckklappendämpfer ausgeschlagen



Bild 9: Innenraum / Sitzwange gerissen



Bild 10: Innenraum / Sitzwange gerissen



Bild 11: Karosserie / Dachkante Steinschlag



Bild 12: Karosserie / Dachkante Steinschlag



Bild 13: Karosserie / Motorhaube Steinschlag



Bild 14: Karosserie / Motorhaube Steinschlag



Bild 15: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 16: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 17: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 18: Karosserie / Außenspiegelkappe rechts lose und Kratzer



Bild 19: Karosserie / Außenspiegelkappe rechts lose und Kratzer



Bild 20: Karosserie / Außenspiegelkappe rechts lose und Kratzer



Bild 21: Karosserie / Schweller rechts leicht eingedrückt



Bild 22: Karosserie / Schweller rechts leicht eingedrückt



Bild 23: Karosserie / Heckklappe Korrosion und Kratzer



Bild 24: Karosserie / Heckklappe Korrosion und Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

020873

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Heckklappe Korrosion und Kratzer