

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:


Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**  
Hersteller: **Ford**  
Typ: **Focus**  
Fahrgestellnummer: **WF0NXXGCDN4A78458**  
Erstzulassung: **24.09.2004**  
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe 5-Gang**  
Schadstoffklasse: **Euro4**  
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **153.004 km**  
Kraftstoffart: **Benzin**  
Farbe: **Rot**  
Leistung: **74 kW / 101 PS**  
Hubraum: **1596 ccm**  
Anzahl Schlüssel: **2**  
Anzahl Vorbesitzer: **3**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TÜV NORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

## 2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Sonderausstattung:

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WF0NXXGCDN4A78458  
Fahrzeugtyp: Ford Focus 74 kW

| Nr. | Bezeichnung      | Datum      | Laufleistung km |
|-----|------------------|------------|-----------------|
| 1   | Wartungsarbeiten | 22.08.2019 | 132109          |

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 09/25

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig  
☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden    ja    ☒    nein    ☐

| Nr. | Bauteil / Baugruppe |
|-----|---------------------|
| 1   | Motorhaube 329µm    |

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

| Nr. | Teil                    | Bild Nr.   | Schaden           | Kommentar |
|-----|-------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 1   | Hauptuntersuchung       | 1          | fällig            |           |
| 2   | Antenne                 | 2          | verschlissen      |           |
| 3   | Kotflügel vorne links   | 3, 4, 5    | Kratzer           |           |
| 4   | Abdichtung Wasserkasten | 6          | gerissen          |           |
| 5   | Stoßfänger vorne        | 7, 8, 9    | Kratzer           |           |
| 6   | Motohaube               | 10, 11, 12 | Kratzer           |           |
| 7   | Kotflügel vorne rechts  | 13, 14, 15 | Kratzer           |           |
| 8   | A-Säule rechts außen    | 16, 17     | Kratzer           |           |
| 9   | Tür vorne rechts        | 18, 19, 20 | Kratzer+Korrosion |           |

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

| Nr. | Teil                                  | Bild Nr.          | Schaden       | Kommentar |
|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 10  | Einstieg vorne rechts                 | 21, 22            | Kratzer       |           |
| 11  | Tür hinten rechts                     | 23, 24,<br>25, 26 | Kratzer       |           |
| 12  | Tür vorne links                       | 27, 28,<br>29     | Kratzer       |           |
| 13  | Einstieg hinten rechts                | 30, 31            | Kratzer       |           |
| 14  | Fondseite rechts                      | 32, 33,<br>34     | Kratzer       |           |
| 15  | Heckklappe                            | 35, 36,<br>37, 38 | Kratzer+Delle |           |
| 16  | Stoßfänger hinten                     | 39, 40,<br>41, 42 | gebrochen     |           |
| 17  | Einstieg vorne links                  | 43, 44            | Kratzer       |           |
| 18  | Tür hinten links                      | 45, 46,<br>47, 48 | Kratzer+Delle |           |
| 19  | Einstieg hinten links                 | 49, 50            | Kratzer       |           |
| 20  | Fondseite links                       | 51, 52            | Kratzer       |           |
| 21  | Außenspiegelkappe links und<br>rechts | 53, 54,<br>55, 56 | Lackschaden   |           |
| 22  | A-Säule links Außen                   | 57, 58            | Kratzer       |           |
| 23  | Dach                                  | 59, 60            | Lackschäden   |           |

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

| Achse  | Reifen- u. Felgeninfo.   | Reifengröße    | Hersteller | Profil (mm) |
|--------|--------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1 - VL | Sommerreifen / Aluminium | 195/60 R15 88H | Dunlop     | 6           |
| 2 - VR | Sommerreifen / Aluminium | 195/60 R15 88H | Dunlop     | 6           |
| 3 - HL | Sommerreifen / Aluminium | 195/60 R15 88H | Dunlop     | 4           |
| 4 - HR | Sommerreifen / Aluminium | 195/60 R15 88H | Dunlop     | 4           |



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von re.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Servicezettel

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Hauptuntersuchung fällig



Bild 2: Technik / Antenne verschlissen



Bild 3: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 5: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 6: Karosserie / Abdichtung Wasserkasten gerissen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 10: Karosserie / Motohaube Kratzer



Bild 11: Karosserie / Motohaube Kratzer




Bild 12: Karosserie / Motohaube Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / A-Säule rechts außen Kratzer



Bild 17: Karosserie / A-Säule rechts außen Kratzer

Bild 18: Karosserie / Tür vorne rechts  
Kratzer+Korrosion

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts  
Kratzer+Korrosion



Bild 20: Karosserie / Tür vorne rechts  
Kratzer+Korrosion




Bild 21: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 23: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 24: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer




Bild 26: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer




Bild 27: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 28: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 29: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 30: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 32: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 33: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 34: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 35: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 36: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 38: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 39: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 40: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 41: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 42: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 44: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 45: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle



Bild 46: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle



Bild 47: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle



Bild 48: Karosserie / Tür hinten links Kratzer+Delle

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 50: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 51: Karosserie / Fondseite links Kratzer




Bild 52: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 53: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Lackschaden



Bild 54: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Lackschaden

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

A78458

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 55: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Lackschaden



Bild 56: Karosserie / Außenspiegelkappe links und rechts Lackschaden



Bild 57: Karosserie / A-Säule links Außen Kratzer




Bild 58: Karosserie / A-Säule links Außen Kratzer



Bild 59: Karosserie / Dach Lackschäden



Bild 60: Karosserie / Dach Lackschäden