


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	WVWZZZ3C5RE035172	Hersteller	Volkswagen	Getriebe	
Kennzeichen	HH-UL8351	Car line		Gänge	
Laufleistung	89528 km	Series	Passat	Hubraum	
Kraftstoffart		Model			
Sitze		Motor			
Türen		Karosserietyp			
Auftragsdaten					
Datum der Bewertung	09.09.25	Besichtigungsort			

Fotoanlage						
						
						
						

[✓] = OK kein Schaden festgestellt

[!] = nicht OK/Auffälligkeit

[] = Keine Wertung

Generell		Technik		Technik	
Anzahl Schlüssel	1	Motorschaden	[✓]	Unterboden beschädigt	[✓]
Fahrbereit:	[✓]	Motorgeräusche	[✓]	Kontrollleuchte Motor aus	[✓]
Rollfähig:	[✓]	Motor Ölverlust	[✓]	Klimaanlage	[✓]
Ladekabel Ele. FZG	[!]	Getriebe Geräusche	[✓]	Kupplung	[✓]
Service fällig	[✓]	Getriebe Ölverlust	[✓]	Innenraumgerüche	[✓]

Lackschichtdicke (µm)										
Kotflügel		Motorhaube	Tür vorne		Tür/ Schiebetür hinten		Seitenwand hinten		Heckklappe	Dach
links	rechts		links	rechts	links	rechts	links	rechts		

Reifen					Zweiter Radsatz (wenn vorhanden)				
Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm	Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm
VL:	Ganzjahr	Bridgestone	215/60R16 99 V	6	ER 1:		N/V		
VR:	Ganzjahr	Bridgestone	215/60R16 99 V	6	ER 2:		N/V		
HL	Ganzjahr	Bridgestone	215/60R16 99 V	5	ER 3:		N/V		
HR	Ganzjahr	Bridgestone	215/60R16 99 V	5	ER 4:		N/V		
S									

Beschreibung



Bauteil: Tür (vorne)
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Delle
 Intensität:
 Reparatur: Smart repair
 methode:




Bauteil: Türeinstieg Vorne - Rechts
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Delle
 Intensität:
 Reparatur: Smart repair
 methode:





Bauteil: Tür (hinten)
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur:
 methode:



Bauteil: Kotflügel (hinten)
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur:
 methode:



Bauteil: C-Säule rechts innen
 Position: Rücksitze
 Beschreibung: Verformung
 Intensität:
 Reparatur:
 methode:





Bauteil: Hecktür
 Position: Zurück
 Beschreibung: Verformung
 Intensität:
 Reparatur: Smart repair
 methode:





Bauteil: Kotflügel (hinten)
 Position: Linke Seite
 Beschreibung: Verformung
 Intensität:
 Reparatur: Smart repair
 methode:




Bauteil: Dachreling links
 Position: Dach
 Beschreibung: Delle
 Intensität:
 Reparatur: Smart repair
 methode:



Bauteil: C-Säule links innen
 Position: Rücksitze
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur:
 methode:




Bauteil: Stoßstange hinten
 Position: Zurück
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur: Lackierung
 methode:



Bauteil: Heckklappenverklei-
 dung
 Position: Kofferraum
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur: Erneuern
 methode:




Bauteil:	Kofferraum
Position:	Kofferraum
Beschreibung:	Kratzer
Intensität:	
Reparatur	Erneuern
methode:	




Bauteil:	Felge hinten links
Position:	Linke Seite
Beschreibung:	Kratzer
Intensität:	
Reparatur	Smart repair
methode:	



Bauteil:	Tür (vorne)
Position:	Linke Seite
Beschreibung:	Kratzer
Intensität:	
Reparatur	Smart repair
methode:	



Bauteil:	Außenspiegel
Position:	Gehäuse - Links
Beschreibung:	Linke Seite
Intensität:	Kratzer
Reparatur	
methode:	



Bauteil:	Motorhaube
Position:	Vorne
Beschreibung:	Delle
Intensität:	
Reparatur	Smart repair
methode:	