


Fahrzeuginformationen		Fahrzeugdetails		Auftragsdaten	
Fahrgestell-Nr.	WAUZZZGY9RA080299	Hersteller	Audi	Getriebe	
Kennzeichen	HH-UJ8946	Car line		Gänge	
Laufleistung	76447 km	Series	A3	Hubraum	
Kraftstoffart		Model			
Sitze		Motor			
Türen		Karosserietyp			
Datum der Bewertung		Besichtigungsort			
05.09.25					

Fotoanlage						
						
						
	N/A					

[✓] = OK kein Schaden festgestellt

[!] = nicht OK/Auffälligkeit




[] = Keine Wertung

Generell	Technik	Technik
Anzahl Schlüssel	1	Unterboden beschädigt [✓]
Fahrbereit:	[✓]	Kontrollleuchte Motor aus [✓]
Rollfähig:	[✓]	Klimaanlage [✓]
Ladekabel Ele. FZG	[!]	Kupplung [✓]
Service fällig	[!]	Innenraumgerüche [✓]

Lackschichtdicke (µm)										
Kotflügel		Motorhaube	Tür vorne		Tür/ Schiebetür hinten		Seitenwand hinten		Heckklappe	Dach
links	rechts		links	rechts	links	rechts	links	rechts		
121	124	121	125	128	120	122	115	117	116	121

Reifen					Zweiter Radsatz (wenn vorhanden)				
Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm	Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm
VL:	Ganzjahr	Kleber	225/45R17 94 V	5	ER 1:		N/V		
VR:	Ganzjahr	Kleber	225/45R17 94 V	5	ER 2:		N/V		
HL	Ganzjahr	Nexen	225/45R17 94 V	4	ER 3:		N/V		
HR	Ganzjahr	Nexen	225/45R17 94 V	4	ER 4:		N/V		
S									




Beschreibung



Bauteil: Motorhaube
Position: Vorne
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:





Bauteil: Stoßstange vorne
Position: Vorne
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Zierleisten
Position: Vorne
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:






Bauteil: Kotflügel (vorne)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Dachplatte
Position: Dach
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Tür (vorne)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:







Bauteil: Türeinstieg Vorne - Links
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:





Bauteil: Tür (hinten)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Türeinstieg Hinten - Links
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Kotflügel (hinten)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Felge hinten links
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur Smart repair
methode:



Bauteil: Stoßstange hinten
Position: Zurück
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur Smart repair
methode:








Bauteil: Hecktür
 Position: Zurück
 Beschreibung: Delle
 Intensität:
 Reparatur Smart repair
 methode:



Bauteil: Heckdeckelverkleidung
 Position: Kofferraum
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur
 methode:




Bauteil: Kotflügel (hinten)
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur
 methode:



Bauteil: Tankklappe
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur
 methode:





Bauteil: Felge hinten rechts
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur Smart repair
 methode:







Bauteil: Tür (hinten)
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur
 methode:






Bauteil: Türeinstieg Hinten - Rechts
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur
 methode:



Bauteil:	Tür (vorne)
Position:	Rechte Seite
Beschreibung:	Kratzer
Intensität:	
Reparatur methode:	Smart repair



Bauteil:	Kotflügel (vorne)
Position:	Rechte Seite
Beschreibung:	Kratzer
Intensität:	
Reparatur methode:	



Bauteil:	Felge vorne rechts
Position:	Rechte Seite
Beschreibung:	Kratzer
Intensität:	
Reparatur methode:	Smart repair