






Fahrzeuginformationen		Fahrzeugdetails		Auftragsdaten	
Fahrgestell-Nr.	WF02XXERK2NA30830	Hersteller	Ford	Getriebe	
Kennzeichen	HH-TA8278	Car line		Gänge	
Laufleistung	102169 km	Series	Puma	Hubraum	
Kraftstoffart		Model			
Sitze		Motor			
Türen		Karosserietyp			
Datum der Bewertung		Besichtigungsort			
16.09.25					

Fotoanlage						
						
						
	N/A					

[✓] = OK kein Schaden festgestellt

[!] = nicht OK/Auffälligkeit

[] = Keine Wertung

Generell	Technik	Technik
Anzahl Schlüssel	1	Unterboden beschädigt []
Fahrbereit:	[]	Kontrollleuchte Motor aus []
Rollfähig:	[]	Klimaanlage []
Ladekabel Ele. FZG	[]	Kupplung []
Service fällig	[]	Innenraumgerüche [✓]


Lackschichtdicke (µm)										
Kotflügel		Motorhaube	Tür vorne		Tür/ Schiebetür hinten		Seitenwand hinten		Heckklappe	Dach
links	rechts		links	rechts	links	rechts	links	rechts		
158	155	136	153	141	155	174	170	247	175	155

Reifen					Zweiter Radsatz (wenn vorhanden)				
Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm	Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm
VL:	Ganzjahr	Goodyear	215/55R17 94 V	4	ER 1:		N/V		
VR:	Ganzjahr	Goodyear	215/55R17 98 W	4	ER 2:		N/V		
HL	Ganzjahr	Goodyear	215/55R17 94 V	4	ER 3:		N/V		
HR	Ganzjahr	Goodyear	215/55R17 94 V	4	ER 4:		N/V		
S									


Beschreibung




Bauteil: Laderaumabdeckung
 Position: Kofferraum
 Beschreibung: Fehlteil
 Intensität:
 Reparatur
 methode: Erneuern




Bauteil: Tür (hinten)
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur
 methode: Reparaturteil





Bauteil: Vordersitz links
 Position: Frontsitze
 Beschreibung: Verschmutzung
 Intensität:
 Reparatur
 methode: Lackpflege und -reinigung



Bauteil: Rücksitz links
 Position: Rücksitze
 Beschreibung: Verschmutzung
 Intensität:
 Reparatur
 methode:



Bauteil: Rücksitz rechts
 Position: Rücksitze
 Beschreibung: Verschmutzung
 Intensität:
 Reparatur
 methode:



Bauteil: Vordersitz rechts
 Position: Frontsitze
 Beschreibung: Verschmutzung
 Intensität:
 Reparatur
 methode:



Bauteil: Formteil rechts
 Position: Vorne
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur
 methode: Lackierung



Bauteil:	Felge vorne links
Position:	Linke Seite
Beschreibung:	Abrieb
Intensität:	
Reparatur methode:	Smart repair