

Fahrzeuginformationen		Fahrzeugdetails		Auftragsdaten	
Fahrgestell-Nr.	VF7YDBPFCRG007100	Hersteller	Citroën	Getriebe	
Kennzeichen	HH-UY8764	Car line		Gänge	
Laufleistung	70558 km	Series	Jumper	Hubraum	
Kraftstoffart		Model			
Sitze		Motor			
Türen		Karosserietyp			
Datum der Bewertung		Besichtigungsort			
18.08.25					

Fotoanlage						
	N/A					

[✓] = OK kein Schaden festgestellt

[!] = nicht OK/Auffälligkeit

[] = Keine Wertung

Generell	Technik	Technik
Anzahl Schlüssel	1	Unterboden beschädigt []
Fahrbereit:	[]	Kontrollleuchte Motor aus []
Rollfähig:	[]	Klimaanlage []
Ladekabel Ele. FZG	[]	Kupplung []
Service fällig	[]	Innenraumgerüche [✓]



Lackschichtdicke (µm)										
Kotflügel		Motorhaube	Tür vorne		Tür/ Schiebetür hinten		Seitenwand hinten		Heckklappe	Dach
links	rechts		links	rechts	links	rechts	links	rechts		
160	190	199	153	172	128	160	138	162	160	0

Reifen					Zweiter Radsatz (wenn vorhanden)				
Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm	Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm
VL:	Ganzjahr	Uniroyal	225/75R16 121 R	5	ER 1:		N/V		
VR:	Ganzjahr	Uniroyal	225/75R16 121 R	5	ER 2:		N/V		
HL	Ganzjahr	Continental	225/75R16 121 R	5	ER 3:		N/V		
HR	Ganzjahr	Continental	225/75R16 121 R	5	ER 4:		N/V		
S									



Beschreibung




Bauteil: Kofferraumverkleidung
Position: Kofferraum
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparaturmethode: Reparaturteil



Bauteil: Innentürgriff
Position: Heckklappe
Beschreibung: Kofferraum
Intensität: Fehlteil
Reparaturmethode: Erneuern



Bauteil: Hecktür
Position: Zurück
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparaturmethode: Anbauteil reparieren







Bauteil: Kotflügel (hinten)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode: Erneuern



Bauteil: B Säule
Position: Linke Seite
Beschreibung: Aufkleber
Intensität:
Reparatur
methode:




Bauteil: Tür (vorne)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode: Smart repair





Bauteil: Windschutzscheibe
Position: Vorne
Beschreibung: Steinschlag
Intensität:
Reparatur
methode: Erneuern





Bauteil: Vordersitz links
Position: Frontsitze
Beschreibung: Verschmutzung
Intensität:
Reparatur
methode: Lackpflege und -reinigung



Bauteil: Vordersitz rechts
Position: Frontsitze
Beschreibung: Verschmutzung
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Stoßstange vorne
Position: Vorne
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode: Erneuern

			Bauteil: Position: Beschreibung: Intensität: Reparatur methode: Kotflügel (hinten) Rechte Seite Kratzer
---	---	---	---