



| Fahrzeuginformationen |                   | Fahrzeugdetails  |        | Auftragsdaten |  |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------|---------------|--|
| Fahrgestell-Nr.       | ZACPJFEW2NPR98887 | Hersteller       | Jeep   | Getriebe      |  |
| Kennzeichen           | HH-Y8465E         | Car line         |        | Gänge         |  |
| Laufleistung          | 67933 km          | Series           | AVP MP | Hubraum       |  |
| Kraftstoffart         |                   | Model            |        |               |  |
| Sitze                 |                   | Motor            |        |               |  |
| Türen                 |                   | Karosserietyp    |        |               |  |
| Datum der Bewertung   |                   | Besichtigungsort |        |               |  |
| 25.06.25              |                   |                  |        |               |  |

| Fotoanlage                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |   |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
|  | N/A                                                                               |  |  |  |  |                                                                                     |

[✓] = OK kein Schaden festgestellt

[!] = nicht OK/Auffälligkeit

[ ] = Keine Wertung

| Generell           | Technik                | Technik                       |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Schlüssel   | 1                      | Unterboden beschädigt [✓]     |
| Fahrbereit:        | [!]                    | Kontrollleuchte Motor aus [✓] |
| Rollfähig:         | [!]                    | Klimaanlage [✓]               |
| Ladekabel Ele. FZG | [✓]                    | Kupplung [✓]                  |
| Service fällig     | [!]                    | Innenraumgerüche [✓]          |
|                    | Motorschaden [!]       |                               |
|                    | Motorgeräusche [✓]     |                               |
|                    | Motor Ölverlust [✓]    |                               |
|                    | Getriebe Geräusche [✓] |                               |
|                    | Getriebe Ölverlust [✓] |                               |

| Lackschichtdicke (µm) |        |            |           |        |                        |        |                   |        |            |      |
|-----------------------|--------|------------|-----------|--------|------------------------|--------|-------------------|--------|------------|------|
| Kotflügel             |        | Motorhaube | Tür vorne |        | Tür/ Schiebetür hinten |        | Seitenwand hinten |        | Heckklappe | Dach |
| links                 | rechts |            | links     | rechts | links                  | rechts | links             | rechts |            |      |
| 133                   | 129    | 111        | 146       | 133    | 145                    | 132    | 128               | 142    | 124        | 154  |

| Reifen   |          |            |                |                 | Zweiter Radsatz (wenn vorhanden) |     |            |       |                 |
|----------|----------|------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----|------------|-------|-----------------|
| Position | Art      | Hersteller | Größe          | Reifenprofil mm | Position                         | Art | Hersteller | Größe | Reifenprofil mm |
| VL:      | Ganzjahr | Kumho      | 235/45R19 99 W | 6               | ER 1:                            |     | N/V        |       |                 |
| VR:      | Ganzjahr | Kumho      | 235/45R19 99 W | 6               | ER 2:                            |     | N/V        |       |                 |
| HL       | Ganzjahr |            | 235/45R19 99 Y | 5               | ER 3:                            |     | N/V        |       |                 |
| HR       | Ganzjahr |            | 235/45R19 99 Y | 5               | ER 4:                            |     | N/V        |       |                 |
| S        |          |            |                |                 |                                  |     |            |       |                 |

## Beschreibung



Bauteil: Felge vorne links  
Position: Linke Seite  
Beschreibung: Kratzer  
Intensität:  
Reparatur: Smart repair  
methode:



Bauteil: Rad (vorne)  
Position: Rechte Seite  
Beschreibung: Kratzer  
Intensität:  
Reparatur: Smart repair  
methode:



Bauteil: Stoßstange hinten  
Position: Zurück  
Beschreibung: Delle  
Intensität:  
Reparatur: Smart repair  
methode: